

Dokumentacja zdjęciowa uszkodzenia znaku PVMS951\_E1 S19 km 57+102L




Zdjęcie 1. Widok ogólny uszkodzonego urządzenia.



Zdjęcie 2. Widok ogólny uszkodzonego urządzenia.





Zdjęcie 3. Widok uszkodzonego mocowania górnego.



Zdjęcie 4. Mocowanie dolne pryzmatu. Pryzmat poza podstawą montażową. Widoczny fragment uszkodzonego mocowania górnego.





Zdjęcie 5. Widok po demontażu pryzmatu znaku.