

**DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU
ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LUBSKU
UL. 3 MAJA 3, 68-300 LUBSKO**

W budynku mieszczą się biura:

Sekcji Zamiejscowej w Lubsku oraz innych instytucji i firm wynajmujących pomieszczenia biurowe.

Biura Sekcji Zamiejscowej w Lubsku mieszczą się na piętrach: 0, 1.

Jest to budynek wolnostojący składający się z parteru oraz piętra, z częściowym podpiwniczeniem

Budynek ma kształt prostokąta z dwoma wejściami od frontu, jedno bezpośrednio obok dawnej portierni oraz drugie symetrycznie usytuowane przy końcu budynku.


Dojście do budynku:

Dojście piesze od ul. Głowackiego.

Z pierwszego wejścia do budynku od frontu, korzystają klienci instytucji wynajmujących pomieszczenia biurowe, natomiast z drugiego klienci KOWR.

W bezpośrednim otoczeniu budynku znajdują się:

budynek mieszkalny na sąsiedniej działce w odległości około 33 m od strony wschodniej, budynek gospodarczo – magazynowy w odległości 16 m, budynek administracyjno – biurowy w odległości 27 m, hydrant zewnętrzny podziemny w odległości 96 m oraz nadziemny w odległość 109m.



Brak jest dostępu do budynku dla osób z niepełnosprawnością, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

Dojazd do budynku:

Osoby niezmotoryzowane z terenu województwa lubuskiego mogą korzystać jedynie z państwowej komunikacji samochodowej.

Brak dworca kolejowego.

Brak komunikacji miejskiej.

Miejsca parkingowe:

Najbliższe miejsca parkingowe dla interesantów znajdują się na parkingu przed budynkiem. Na parkingu brak wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku:

Brak jest dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne bezpośrednio z drogi wewnętrznej ogólnie – dostępnej. Przy wejściu znajdują się dwa szerokie progi stanowiące ograniczenie architektoniczne. Po wejściu do budynku przed klatką schodową, znajduje się kolejny próg, a w dalszej części wejście po schodach na półpiętro i dalej po schodach na piętro. W dalszej części nie ma progów podłogowych uniemożliwiających sprawne poruszanie. Brak jest windy, czy specjalistycznej platformy schodowej. Wejścia pozostałe do budynku stanowią schody.





Obsługa interesantów:

Obsługa interesantów odbywa się przez pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W biurze są osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Sylwia Świt, tel. 68 372-14-42, e-mail: sylwia.swit@kowr.gov.pl
- Aneta Armudowicz, tel. 608-678-991, e-mail: aneta.armudowicz@kowr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji KOWR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w tej lokalizacji KOWR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu KOWR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- imię, nazwisko,
- dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce organizacyjnej KOWR,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARIMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi jej sprawy przez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w KOWR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu KOWR,
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika KOWR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami,
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji KOWR.

Pętla indukcyjna:

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety:

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne:

Sala konferencyjna mieści się na pierwszym piętrze budynku.

Ewakuacja:

Ewakuacja z parteru odbywa się wejściem głównym. Budynek wyposażony jest w system alarmu pożarowego (akustyczny).