

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY – LEŚNICZÓWKA STAWISKI (NR INW. 165/209)



Fot. 1 Pomieszczenie kancelarii – istniejąca okładzina podłogowa PCV



Fot. 2 Pomieszczenie kancelarii – uszkodzenia istniejącej okładziny podłogowej PCV
(podłoga drewniana)



Fot. 3 Przedśionek kancelarii – istniejąca okładzina podłogowa PCV



Fot. 4 Pomieszczenie kancelarii i przedśionek kancelarii – istniejące okładziny podłogowe PCV (próg drzwiowy drewniany)