

WYKAZ ZIŻYTECH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAŁYCH RUCHOMOŚCI						
Lp	Nazwa składnika	Numery inwentaryzacji	Ilość	Stanowiąc wartość	Wartość rynkowa	Uzasadnienie powody likwidacji
1.	Ludwika SLEISA	546 485 40 ST WSS	1	90%	5 zł	Likwidacja partii wyprodukowanych, uszkodzonych produktów mechanicznych. Nieważność: atak cybernetyczny, uszkodzenie anteny
2.	Czytnik Pilsen	469 309 40 ST WSS	1	90%	1 zł	Czytnik przydatny, uszkodzenie grafiki. Część wyprodukowana
3.	Monitor ekranowy	146 800 40 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie ekranu, uszkodzenie mechaniczne
4.	Ekran Philips HD 4640	5544 806 13 ST WSS	1	90%	1 zł	Ekran wyprodukowany, uszkodzenie ekranu oraz sterownika
5.	Wzrosty obrazowa MS-W00D	2967 485 13 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie oprzewodzenia, uszkodzenie ekranu, uszkodzenie mechaniczne
6.	Monitora Dell	3766 301 20 ST WSS	1	90%	5 zł	Nieważność na uszkodzenie sprzętu oraz uszkodzenie ekranu
7.	Tabela ekranowa HP W2010-A1	1460 806 13 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechaniczne (przekłucie uszkodzenia), brak wypięcia, Tablica wyprodukowana
8.	Drukarka Canon FAXM4 P 800	2873 481 13 ST WSS	1	90%	5 zł	Drukarka nie drukuje. Awaria mechaniczna przewoju głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana na koszt naprawy produkcyjnej, atak cybernetyczny
9.	Komputerowy monitor DELL M2007 20MT bez ramienia GABINEK SYSTEMS 21.4" (5420)8000	3562 481 13 ST WSS	1	90%	10 zł	Komputer SATA nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, niestabilna praca przy głowie, uszkodzony monitor, komputer w trakcie znaczących badań sprzętu. Ze względu na brak komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Prognozowany koszt naprawy przewoju sterownika
10.	UPS KAYON PROTECTION STATION 650 USB	3663 481 13 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie płyty głównej oraz wyprodukowany akumulator
11.	Termostat ciepłoty	603 900 10 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie układu pomiarowego i wyprodukowany Termostat wyprodukowany
12.	Antena radiostacja KC 702 2010	270 621 10 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie układu pomiarowego oraz uszkodzenie anteny
13.	Kierowno sterownicze mini	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanizmu regulacji wydajności, uszkodzenie kółka, kierowno wyprodukowane
14.	Hamulc New Road	3060 800 09 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanizmu regulacji wydajności, uszkodzenie kółka, uszkodzenie sprzętu, uszkodzenie sprzętu, wyprodukowane
15.	Wzrosty ekranu HP V2010	1261 142 06 ST WSS	1	90%	1 zł	Wzrosty ekranu uszkodzony tlenek oraz polimerowy ekran. Jest wyprodukowany
16.	Antena Pilsen	46 211 24 04 WSS	1	90%	1 zł	Antena uszkodzona, uszkodzenie mechaniczne
17.	Antena Pilsen	3626 311 13 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
18.	Antena HP L1310	173 481 03 ST WSS	1	90%	5 zł	Awaria głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana. Ze względu na wózek i stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. Naprawa przewidziana
19.	Antena Pilsen	1255 903 06 ST WSS	1	90%	5 zł	Nieważność na uszkodzenie sprzętu oraz uszkodzenie ekranu
20.	Monitora Dell	3766 301 20 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie układu pomiarowego i wyprodukowany Monitor
21.	CZAPANK ZŁAMANE I 3	261 300 03 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
22.	CZAPANK CRYSTAL	1779 800 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
23.	KZESŁO HELBROWE MAGNUS	1763 800 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
24.	KZESŁO HELBROWE MAGNUS	1763 800 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
25.	WZROSTY SHARP SL-E10H	2626 621 11 ST WSS	1	90%	2 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
26.	HELMER WYŁI-REM-V	3634 621 16 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
27.	TELEFON HELMER MATE 10 LITE N81	6761 621 18 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
28.	KZESŁO HELBROWE CZERWONE GRANAT	2380 800 08 ST WSS	1	90%	1 zł	Kierowno sterownicze, uszkodzenie mechaniczne regulacji wydajności i sprzętu. Kierowno sterownicze, uszkodzenie mechaniczne
29.	Czytnik	603 900 10 ST WSS	1	90%	1 zł	Czytnik przydatny, uszkodzenie grafiki. Część wyprodukowana
30.	Hamulc New Road	3060 800 09 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
31.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
32.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
33.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
34.	Man sterownicze	1447 800 14 ST WSS	1	90%	1 zł	Man sterownicze, uszkodzenie mechaniczne
35.	Monitor	1590 481 07 ST WSS	1	90%	5 zł	Monitor mechanicznie uszkodzony w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Nie nadaje się do eksploatacji
36.	Komputer	1676 481 07 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
37.	Opłacz ekranowy	1193 606 07 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
38.	Monitora	1260 800 09 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
39.	Antena (Monitor - kompletny wózek)	169 800 03 ST WSS	1	90%	5 zł	Antena uszkodzona, uszkodzenie mechaniczne
40.	Monitor eGIS	2486 481 09 ST WSS	1	90%	5 zł	Monitor mechanicznie uszkodzony, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
41.	Monitor LCD PL-A3700N	2402 481 09 ST WSS	1	90%	5 zł	Wyprodukowany ekran jest nieczytelny w dużej rozdzielczości. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji
42.	Monitor LCD FLATRON	2413 481 09 ST WSS	1	90%	5 zł	Wyprodukowany ekran jest nieczytelny w dużej rozdzielczości. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji
43.	Monitor BENQ 21.5" LED FHD HD K00724241	3612 481 13 ST WSS	1	90%	5 zł	Sprzęt mechanicznie uszkodzony
44.	Komputerowa Canon (MP101)	2623 800 04 ST WSS	1	90%	5 zł	Awaria głowicy drukującej. Drukarka nie drukuje. Awaria mechaniczna przewoju głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana. Ze względu na wózek i stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. Naprawa przewidziana
45.	PRZEŁYK AUTOMATYCZNE STALOPHOSFORYCZNE 2 SZT	4725 800 15 ST WSS	1	90%	1 zł	PRZEŁYK SA USZKODZONE
46.	DIODY LED TYPY KAMBIENSKA AUTOMATYCZNY 2 SZT	3631 800 15 ST WSS	1	90%	1 zł	DIODY LED SA USZKODZONE
47.	DIODY LED TYPY KAMBIENSKA AUTOMATYCZNY 2 SZT	3631 800 15 ST WSS	1	90%	1 zł	DIODY LED SA USZKODZONE
48.	KOMPUTER OPTIMUS	833 481 06 ST WSS	1	90%	5 zł	Znaczący poziom uszkodzenia, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
49.	KOMPUTER ENIGNE Z OPROGRAMOWANIEM	4754 481 14 ST WSS	1	90%	10 zł	Znaczący poziom uszkodzenia, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
50.	DRUKARKA ODM-LED2	16 481 09 ST WSS	1	90%	2 zł	Awaria głowicy drukującej. Sprzęt wyprodukowany. Naprawa nie jest uzasadniona
51.	DRUKARKA HP COLOR LASERJET CP1515N ORAZ MONITOR FLATRON L1310	2119 481 08 ST WSS	1	90%	5 zł	Awaria głowicy drukującej. Drukarka nie drukuje. Awaria mechaniczna przewoju głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana. Ze względu na wózek i stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. Naprawa przewidziana
52.	MONITOR 14" LED FLATRON L1725-S	1670 481 07 ST WSS	1	90%	5 zł	Monitor mechanicznie uszkodzony, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
53.	SCANNER FLUENT OPTISM 280	6042 481 16 ST WSS	1	90%	10 zł	Mechanizm A4 nie działa, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
54.	REZERWATOR PROCEPIT	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
55.	Komputer Dell Valem	6492 481 17 ST WSS	1	90%	10 zł	Ze względu na wózek komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
56.	Komputer Dell Optiplex SX 280	2810 481 10 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji
57.	Komputer Activa Pro	3873 481 13 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
58.	Drukarka HP OfficeJet Pro 8000	1674 481 13 ST WSS	1	90%	2 zł	Awaria głowicy drukującej. Sprzęt wyprodukowany. Naprawa nie jest uzasadniona
59.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
60.	Podkładki pod płyty Flatron	3766 301 20 ST WSS	1	90%	1 zł	Zniszczone, uszkodzenie mechaniczne
61.	Drukarka Canon F300	2261 481 10 ST WSS	1	90%	5 zł	Awaria głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana. Ze względu na wózek i stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. Naprawa przewidziana
62.	Drukarka HP 1320	623 481 09 ST WSS	1	90%	5 zł	Awaria głowicy drukującej. Drukarka nie drukuje. Awaria mechaniczna przewoju głowicy drukującej. Drukarka wyprodukowana. Ze względu na wózek i stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. Naprawa przewidziana
63.	Drukarka OIG 1321	81 481 03 ST WSS	1	90%	5 zł	Drukarka głowicy uszkodzonej, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
64.	Drukarka Panasonic KX-F1100	291 481 06 ST WSS	1	90%	5 zł	Drukarka uszkodzona, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
65.	Drukarka Panasonic KX-F1100	291 481 06 ST WSS	1	90%	5 zł	Drukarka uszkodzona, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
66.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
67.	Kierowno sterownicze	1750 606 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Uszkodzenie mechanicznego układu pomiarowego, uszkodzenie mechaniczne
68.	Man sterownicze	1447 800 14 ST WSS	1	90%	1 zł	Man sterownicze, uszkodzenie mechaniczne
69.	Man sterownicze	1447 800 14 ST WSS	1	90%	1 zł	Man sterownicze, uszkodzenie mechaniczne
70.	Man sterownicze	1447 800 14 ST WSS	1	90%	1 zł	Man sterownicze, uszkodzenie mechaniczne
71.	Monitor LCD 17" Samsung	7667 481 20 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek monitor nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
72.	Monitor LG 17" LED	1664 481 10 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek monitor nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
73.	Monitor LG 17" LED	1182 481 06 ST WSS	1	90%	5 zł	Ze względu na wózek monitor nie zapewnia wystarczającej wydajności do obsłużenia systemowych aplikacji. Znaczący poziom uszkodzenia, wózek, parametry techniczne komputer nie nadaje się do eksploatacji. Zalecana naprawa
74.	Urządzenie L1310120	2261 481 10 ST WSS	1	90%	1 zł	Urządzenie uszkodzone, uszkodzenie mechaniczne
75.	Plakaty Pilsen	1474 800 07 ST WSS	1	90%	1 zł	Plakaty przydatne
76.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
77.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
78.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
79.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
80.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
81.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
82.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
83.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
84.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
85.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
86.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
87.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
88.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
89.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
90.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
91.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
92.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
93.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
94.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
95.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
96.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
97.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
98.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
99.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
100.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
101.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
102.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
103.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
104.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
105.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
106.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
107.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
108.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
109.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne
110.	Rezerwator Procepita	112 800 02 ST WSS	1	90%	5 zł	Uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenie mechaniczne