

## Legenda

• maszty będące w posiadaniu GITD

● nowe lokalizacje fotoradarów

● nowe maszty powstałe wskutek działań GITD  
we współpracy z Policją

### Analiza BRD

● III stopień zagrożenia


● II stopień zagrożenia

● I stopień zagrożenia

● nie ma możliwości włączenia do systemu

— drogi

□ administracja



Nie ujęcie do nowego systemu niektórych lokalizacji masztów wynika z:

- złego stanu technicznego tych masztów,
- niespełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- prowadzonych na danym odcinku prac budowlanych.