

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach		Suma ubezpieczenia budynku	Rodzaj wartości	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Rok budowy budynku	Materiały konstrukcyjne		Remonty	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	Budynek użytkowany Tak/Nie	Budynek pod nadzorem konserwatora a zabytków Tak/Nie	Zagrożenie ryzykiem powodzi Tak/Nie	Zagrożenie ryzykiem osuwisk Tak/Nie	Instalacja OZE Tak/Nie
L.p.	Przedmiot ubezpieczenia					Ściany	Pokrycie dachu								
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a <i>(trwały zarządek)</i>	17 720 102,00 zł	WO	3939,05	2017	murowane, poryzowane	papa zgrzewana bitumiczna/membrana PCV lub papa	(2020) montaż drzwi przeszkłonych na I piętrze	W każdej jednostce PIP rozlokowane są gaśnice i inny sprzęt wymagany przez przepisy prawa sprzęt bhp. Sprzęt ten jest konserwowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Materiały palne znajdują się w odległości, co najmniej 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzać do temperatury przekraczającej 100o C ( w tym punkty oświetlenia, instalacji grzewczych, innych );  b) linii kablowych 1 kV i wyższych, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.	System sygnalizacji włamania i napadów; system sygnalizacji pożarowej; system dozoru wizyjnego; system kontroli dostępu; ochrona fizyczna 24 godzinna.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
2.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 <i>(użyczenie)</i>	---	---	---	---	---	---	---		Budynek dozorowany przez portiera 24 godziny na dobę, zatrudnionego przez właściciela budynku. Pomieszczenia OIP znajdują się na III piętrze. Na korytarzu znajduje się kamera dozorowana przez portiera.Dostęp do pomieszczeń wiurowych ograniczony jest poprzez zainstalowane w drzwiach do pomieszczeń klamki z zamkiem szyfrowym. W serwerowni zainstalowana jest kamera online na podczerwień, czujnik otwarcia drzwi, a także system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
3.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B <i>(nojem)</i>	---	---	---	---	---	---	---		Antywłamaniowy system alarmowy (czujniki, zamek szyfrowy do drzwi, domofon), który jest monitorowany przez grupę interwencyjną zapewnioną przez Wynajmującego. Konserwację systemu zapewnia również wynajmujący.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
4.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27 <i>(użyczenie)</i>	---	---	---	---	---	---	---		Budynek dozorowany jest przez portiera w ciągu dnia od godziny 8 -19. Automatycznie włączany jest alarm po godzinie 19. W pomieszczeniach PIP zamontowany jest system alarmowy z czujnikami ruchu oraz ppoż. (w serwerowni oraz w składnicy akt znajdują się również czujki przeciw zalaniu). System ten jest monitorowany przez firmę ochroniarską, tam jest wysyłany sygnał. System konserwowany jest przez ww. firmę. Przed wejściem do pomieszczeń zajmowanych przez PIP (I piętro) zainstalowany jest wideodomofon. W serwerowni zainstalowany jest czujnik otwarcia drzwi, a także system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
5.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Ks. Herberta Hlubka 2 <i>(trwały zarządek)</i>	1 710 000,00 zł	WO	240	1914	cegła pełna	dachówka karpówka	---		Antywłamaniowy system alarmowy (czujki ruchowe, ppoż, przeciw zalaniu - w archiwum). System jest monitorowany przez firmę ochroniarską, tam jest wysyłany sygnał i także przez tą firmę jest konserwowany. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze ograniczony jest poprzez zainstalowany na parterze zamek szyfrowy. W serwerowni zainstalowana jest kamera online na podczerwień, czujnik otwarcia drzwi, a także system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
6.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul.11 Listopada 2 <i>(nojem)</i>	---	---	---	---	---	---	---		System alarmowy zamontowany przez firmę ochroniarską zatrudnioną przez właściciela budynku - system ten włączany jest po godzinach pracy. W pomieszczeniach PIP zamontowany jest system alarmowy, w serwerowni czujki ruchu, ppoż oraz przeciw zalaniu, na korytarzu czujki ruchu. System monitorowany jest przez firmę ochroniarską zatrudnioną przez właściciela budynku, natomiast uruchamiany jest przez pracownika PIP. Po zakończeniu pracy przez pracowników PIP, wynajmowane piętro budynku jest zamykane. Ponadto, w serwerowni zainstalowana jest kamera online na podczerwień, czujnik otwarcia drzwi, a także system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza.	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
7.	Sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat	535 250,00 zł	KB												
8.	Maszyny, urządzenia i wyposażenie	160 155,75 zł	KB												

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1.	Budynki	19 430 102,00 zł
2.	Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat	695 405,75 zł
Razem		20 125 507,75 zł