


Dokumentacja zdjęciowa oraz lokalizacja

Budynku przeznaczonego do rozbiórki w I-ctwie Sieraków oddz.458
działka nr 2 obręb 0243 Rędzina



Lokalizacja



Ściana od strony zachodniej



Ściana od strony południowej



Ściana od strony północnej



Ubytki muru od strony zachodniej



pomieszczenie warsztatowe



pomieszczenie warsztatowe



Plac-pozostałości po nakładkach asfaltowych



wjazd oraz część placu z płyt betonowych (ażurowych)

Marek Morawiec

Specjalista ds. Remontowo-Budowlanych



Nadleśnictwo Lubliniec