

Załącznik nr 2.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Laboratorium w Gdyni, Al. M. Piłsudskiego 8/12

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu/przedmiotu	Zbędny/zużyty	Ustalona wartość jednostkowa (PLN)	Uwagi
1	LG-01-05-72	Płyta grzejna sterowana elektronicznie "Stuart SD 500	zużyty	30,00	Rok zakupu 2003. Urządzenie jest niesprawne, uszkodzona grzałka płyty, obudowa spodniej części skorodowana, płyta nosi ślady intensywnej eksploatacji. Brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
2	LG-03-08-280	Płyta grzejna 71506	zużyty	5,00	Rok zakupu 2019. Urządzenie niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
3	LG-01-05-103	Ekstraktor do oznaczania włókna surowego Fiwe Velp	zużyty	60,00	Rok zakupu 2003. Część kolumn niesprawna. Rozszelnione gniazda kolumn, uszkodzone przełączniki kolumn. Na obudowie i wewnątrz widoczne ślady korozji. Część połączeń elastycznych (dreny) jest sparciałych. Pompa perystaltyczna jest głośna w pracy, co oznacza zużycie łożysk. Ze względu na agresywność używanych płynów i stopień zużycia istnieje konieczność wyłączenia ekstraktora z eksploatacji. Naprawa nieopłacalna.
4	LG-01-05-147	Worzec kalibracyjny 99 stopni	zużyty	40,00	Rok zakupu 2006. Uszkodzona płytka kwarcowa. Worzec nie posiada aktualnego certyfikatu. Przedmiot utracił wartość użytkową.
5	LG-01-05-148	Worzec kalibracyjny 25 stopni	zużyty	40,00	Rok zakupu 2006. Uszkodzona płytka kwarcowa. Worzec nie posiada aktualnego certyfikatu. Przedmiot utracił wartość użytkową.

6	LG-03-05-34	Suszarka laboratoryjna KBC	zużyty	1,00	Rok zakupu 1975. Urządzenie niesprawne, technicznie przestarzałe, skorodowane, całkowicie utraciło wartość użytkową.
7	LG-03-05-32	Suszarka laboratoryjna KBC	zużyty	1,00	Rok zakupu 1975. Urządzenie niesprawne, technicznie przestarzałe, skorodowane, całkowicie utraciło wartość użytkową.
8	LG-01-05-164	Płyta grzejna szklano - ceramiczna Schott Instruments SLK6 (likwidacja 1 szt)	zużyty	30,00	Rok zakupu 2006. Płyta niesprawna, uszkodzone elementy grzejne. Mocne wyeksploatowanie urządzenia. Brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
9	LG 01-05-160	Pompa próżniowa Buchi V-500	zużyty	40,00	Data zakupu 2006. Urządzenie niesprawne, uszkodzone są oba stopnie pompy. W obu przypadkach zniszczone membrany tłoków i teflonowe płytki zaworowe. Części zamienne nie są już dostępne. Obudowa pompy jest skorodowana. Całość mocno zużyta. Liczne ślady korozji. Urządzenie utraciło wartość użytkową.
10	LKA 02-08-010	Czasza grzejna HRT 500	zużyty	15,00	Rok zakupu 2010. Urządzenie niesprawne, prawdopodobnie przepalona grzałka elektryczna, uszkodzona wtyczka od kabla zasilającego. Duży stopień wyeksploatowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
11	LKA 02-08-011	Czasza grzejna HRT 501	zużyty	15,00	Rok zakupu 2010. Urządzenie niesprawne, pęknięta plastikowa podstawa, metalowe części czaszy noszą ślady korozji. Duży stopień wyeksploatowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
12	LKA 03-08-087	Czasza grzejna EMO 500/C MK4	zużyty	3,00	Rok zakupu 2010. Urządzenie niesprawne, plastikowa obudowa pęknięta, urządzenie ze śladami zalania, duży stopień wyeksploatowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.

13	LKA 02-08-008	Czasza grzejna HORST typ HRT 250	zużyty	10,00	Rok zakupu 2010. Urządzenie niesprawne, brak pokrętła nastawu temperatury, duży stopień wyeksploatowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
14	LKA 02-08-009	Czasza grzejna HORST typ HRT 250	zużyty	10,00	Rok zakupu 2010. Urządzenie niesprawne, prawdopodobnie przepalona grzałka elektryczna, duży stopień wyeksploatowania. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
15	LG 03-04-177	Termowentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 2005. Urządzenie niesprawne, noszące znaczne ślady zużycia. Brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
16	LG 03-04-175	Termowentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 2005. Urządzenie niesprawne, noszące znaczne ślady zużycia. Brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
17	LG 03-04-212	Wentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 2006. Urządzenie niesprawne, podstawa pęknięta. Uszkodzony kabel elektryczny. Urządzenie utraciło wartość użytkową.
18	LWZ 01-08-17	Odsiewacz elektryczny	zużyty	60,00	Rok otrzymania 2009. Urządzenie niesprawne, uszkodzony silnik napędowy tacy. Całość nosi ślady mocnego wyeksploatowania. Obudowa urządzenia jest w wielu miejscach przebarwiona, nieestetyczna. Zegar nastawczy jest niestabilny i mało precyzyjny. Całość przestarzała technologicznie. Brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
19	LG 01-08-05	Gęstościomierz	zużyty	60,00	Rok zakupu 2013. Urządzenie zużyte. Podczas użytkowania uległ rozkalibrowaniu. Nie podlega naprawie

20	LG 03-03-144	Termowentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 2004. Urządzenie niesprawne, noszące duże ślady zużycia. Brak ekonomicznego usadnienia naprawy.
21	LG 03-03-58	Termowentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 1996. Urządzenie niesprawne, noszące duże ślady zużycia. Urządzenie utraciło wartość użytkową.
22	LG 03-03-34	Termowentylator	zużyty	5,00	Rok zakupu 1994. Urządzenie niesprawne, noszące duże ślady zużycia. Urządzenie utraciło wartość użytkową.
23	LG 03-04-224	Ramię pod telefon	zużyty	1,00	Rok zakupu 2007. Plastikowe ramię pod telefon popękane, pożółkłe, widoczne znaczne ślady zużycia. Przedmiot utracił wartość użytkową.
24	LG 01-05-140	Inkubator z chłodzeniem Binder KB- 720	zużyty	80,00	Rok zakupu 2005. Urządzenie niesprawne, uszkodzony agregat chłodniczy, uszkodzona grzałka komory. Uszczelka drzwi straciła na elastyczności i powoduje rozszczelnienie komory. Mocne wyeksploatowanie urządzenia i złożoność usterki powodują nieopłacalność naprawy.
25	LG 02-04-41	Laptop HP	zużyty	50,00	Rok zakupu 2019. Sprzęt niesprawny, uszkodzona płyta główna, pęknięta obudowa. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
26	LG 03-04-251	Zasilacz UPS Armac Office 650	zużyty	1,00	Rok zakupu 2019. Urządzenie działa nieprawidłowo, traci zasilanie. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
27	LG 03-01-341	Krzesło biurowe	zużyty	5,00	Rok zakupu 2004. Plastikowa podstawa jezdna pęknięta, brak części kółek, zużyta tapicerka, brak możliwości regulacji z uwagi na zużycie mechanizmu ruchowego.

28	LG 03-01-286	Krzeseł biurowe	zużyty	5,00	Rok zakupu 2001. Zużyta, dziurawa tapicerka, brak możliwości regulacji z uwagi na zużycie mechanizmu ruchowego. Utrata wartości użytkowej.
29	LG 03-01-310	Krzeseł z oparciem obrotowe	zużyty	5,00	Rok zakupu 2003. Znaczny stopień zużycia, brak kółek. Przedmiot utracił wartość użytkową.
30	LG 03-04-149	Lampa gabinetowa biała	zużyty	1,00	Rok zakupu 2003. Urządzenie niesprawne. Plastikowa obudowa pokruszona, pożółkła. Utrata wartości użytkowej.
			Razem:	598,00	