

Wykaz zbrędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Ilość	Wartość inwentarzowa	Data zakupu/nabycia	Stopień zużycia	Wartość netto	Wartość jednostk. (rynkowa)	Stan techniczny opis
1.	Aparat Kocha	WSP-43-27-8	1	0,00	30.11.1995	100%	0,00	0,00	Awaria niemożliwa do usunięcia. Uszkodzenie grzałki i obudowy zbiornika, zbiornik nieszczelny, przerdzewiały.
2.	Krzeseło obrotowe	WSP-91-3-158	1	0,00	20.12.2001	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte. Uszkodzona tapicerka i podstawa krzesła.
3.	Krzeseło obrotowe	WSP-91-3-45	1	0,00	24.10.1995	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte. Uszkodzona tapicerka i podstawa krzesła.
4.	Krzeseło obrotowe	WSP-91-3-130	1	0,00	29.12.2000	100%	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte. Uszkodzona tapicerka i podstawa krzesła.
5.	Lodówka Ardo	WST-82-2-12	1	0,00	13.06.1996	100%	0,00	0,00	Zużyta w 100%. Naprawa niemożliwa. Nieszczelność układu, uszkodzony agregat.
6.	Niszczarka Opus TS2010	92-03-012	1	0,00	30.12.2014	100%	0,00	0,00	Niszczarka zużyta w 100%, uszkodzony mechanizm. Naprawa niemożliwa. Koniczność wymiany całego silnika i układu tnącego.
7.	Palnik pistoletowy model 44E141	43-15-012-2	1	0,00	29.12.2006	100%	0,00	0,00	Uszkodzenie układu zapłonowego i dyszy. Naprawa niemożliwa.

8.	Palnik pistoletowy model 44E141	43-15-012-3	1	0,00	29.12.2006	100%	0,00	0,00	0,00	Uszkodzenie układu zapłonowego i dyszy. Naprawa niemożliwa.
9.	Palnik pistoletowy model 44E141	43-15-012-5	1	0,00	29.12.2006	100%	0,00	0,00	0,00	Uszkodzenie układu zapłonowego i dyszy. Naprawa niemożliwa.
10.	Fotel obrotowy	WSP-91-3-126	1	0,00	08.04.1998	100%	0,00	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte. Uszkodzona tapicerka i podstawa krzesła.
11.	Krzesło obrotowe	WSP-91-4-367	1	0,00	30.11.2001	100%	0,00	0,00	0,00	Uszkodzone, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyte. Uszkodzona tapicerka i podstawa krzesła.
12.	Biurko	06-01-97	1	0,00	brak	100%	0,00	0,00	0,00	Uszkodzone, ma wyszczerbione boki i nie nadaje się do dalszego użytkowania.
13.	Biurko	06-02-97	1	0,00	brak	100%	0,00	0,00	0,00	Wyłączone z eksploatacji. Elementy biurka(blat, szuflada) uszkodzone.
14.	Komoda	WSP-91-6-84	1	0,00	24.03.1995	100%	0,00	0,00	0,00	Pokruszona płyta oraz oderwane okleiny. Nie kwalifikuje się do naprawy.
15.	Autotransformator	WSP-32-6-8	1	0,00	10.08.1994	100%	0,00	0,00	0,00	Zbędne, nie przydatne w jednostce. Zmiana metodyki oznaczania.
16.	Autotransformator	WSP-32-6-10	1	0,00	30.12.2002	100%	0,00	0,00	0,00	Zbędne, nie przydatne w jednostce. Zmiana metodyki oznaczania.
17.	Autotransformator	WSP-32-6-11	1	0,00	09.02.2005	100%	0,00	0,00	0,00	Zbędne, nie przydatne w jednostce. Zmiana metodyki oznaczania.
18.	Płaszcz grzejny 500ml	WSP-43-19-31	1	0,00	31.12.2001	100%	0,00	0,00	0,00	Skorodowana obudowa, przepalona spirala grzejna. Zużycie 100%. Brak możliwości naprawy.

19.	Płaszcz grzejny 500ml	WSP-43-19-38	1	0,00	31.10.2002	100%	0,00	0,00	Skorodowana obudowa, przepalona spirala grzejna. Zużycie 100%. Brak możliwości naprawy.
20.	Płaszcz grzejny 500ml	WSP-43-19-39	1	0,00	20.03.2006	100%	0,00	0,00	Skorodowana obudowa, przepalona spirala grzejna. Zużycie 100%. Brak możliwości naprawy.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Stefczku



Anna Libe