

Dokumentacja fotograficzna budynku leśniczówki leśnictwa Kup Nowy w m. Kup
ul. 1 Maja 9 – remont elewacji leśniczówki

Fot. 1 - Elewacja frontowa – drewniane daszki, podbitka i elewacja do malowania



Fot. 2 – ściana szczytowa – podbitka i elewacja do malowania



Fot. 3 – elewacja tylna wraz z boazerią do malowania



Fot. 4 – podbitka i elewacja do malowania



Fot. Ściana szczytowa

