

Ekspertyza stanu technicznego fortepianów

Fortepiany „Calisia” o numerze fabrycznym 50211 z roku 1970, „Calisia” o numerze fabrycznym 50418 z roku 1970, „Calisia” o numerze fabrycznym 50205 z roku 1970 oraz „C. Bechstein” o numerze fabrycznym 142763 z roku 1939 wymagają wymiany ofilcowania, regeneracji ofilcowania tłumika, rozebrania mechanizmu i konserwacji, smarowania na prowadnicach oraz regulacji. Po okresie rozgrywania instrumentów, tj. około po sześciu miesiącach konieczna będzie korekta działania i regulacji.