

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Krakowie

| Siedziba | Adres | Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. | Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. | Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętliach indukcyjnych. | Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych | Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. | Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. | Inne informacje |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| Siedziba Oddziału | 31-542 Kraków ul.Mogilska 25 | Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzi schody (3 stopnie) po lewej stronie holu głównego znajduje się portiernia. Budynek chroniony jest całodobowo. | Budynek posiada 12 kondygnacji.W budynku znajdują się dwie windy osobowe do których prowadzą bramki ograniczonego dostępu. Budynek posiada dwie klatki schodowe - główną i awaryjną. | Budynek posiada pochylnię dojazdową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W prawej części holu głównego znajduje się pokój dla obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaleta integracyjna. | Przed budynkiem na parkingu zakładowym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |
| Siedziby Rejonów | | | | | | | | |
| Rejon w Krakowie | 30-298 Kraków ul.Powstania Listopadowego 67 | Budynek posiada dwa wejścia. W dni powszednie budynek chroniony jest w godzinach od 15.00 do godziny 7.00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy - całodobowo. Budynek portierni znajduje się w pobliżu wjazdu na teren Rejonu. | Budynek parterowy posiadający dwa korytarze. | Budynek nie jest wyposażony w wymienione urządzenia. | Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |
| Rejon w Nowym Sączu | 33-386 Podegrodzie 360 | Budynek parterowy posiadający dwa wejścia po stopniach schodowych (3 stopnie)W dni powszednie budynek chroniony jest w godzinach od 15.00 do godziny 7.00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy - całodobowo. Pomieszczenie dla pracowników ochrony znajduje się wewnątrz budynku. | Budynek posiada jeden korytarz. | Budynek nie jest wyposażony w wymienione urządzenia. | Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |
| Rejon w Nowym Targu | 34-400 Nowy Targ ul.Składowa 12A | Budynek piętrowy posiadający trzy wejścia. Wejścia do budynku poprzedzają schody (12 stopni) Budynek w godzinach od godz. 16.00 do godz. 7,00 dnia następnego chroniony jest elektronicznie. | Budynek posiada trzy korytarze, zlokalizowane w przyziemiu i na parterze budynku. | Budynek nie jest wyposażony w wymienione urządzenia. | Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Krakowie

| Siedziba | Adres | Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. | Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. | Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. | Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych | Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. | Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. | Inne informacje |
|--------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------|
| Rejon w Tarnowie | 33-100 Tarnów ul.Zakładowa 6 | Budynek jednopiętrowy posiadający jedno wejście do którego prowadzą schody (9 stopni)W dni powszednie budynek chroniony jest w godzinach od 15.00 do godziny 7.00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy - całodobowo. Pomieszczenie dla pracowników ochrony znajduje się wewnątrz budynku. | Budynek posiada dwa korytarze zlokalizowane na parterze i na piętrze budynku połączone klatką schodową. | Budynek nie jest wyposażony w wymienione urządzenia. | Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |
| Rejon w Wadowicach | 34-100 Wadowice Babica 67 skr.97 | Budynek dwupiętrowy posiadający jedno wejście.W dni powszednie budynek chroniony jest w godzinach od 15.00 do godziny 7.00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy - całodobowo. Pomieszczenie dla pracowników ochrony znajduje się wewnątrz budynku. | Budynek posiada trzy korytarze połączone klatką schodową. | Budynek nie jest wyposażony w wymienione urządzenia. | Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | Budynek nie jest wyposażony w informacje o możliwości wstępu z psem asystującym. | W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. | |