



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1105/15			
Rodzaj zdarzenia:	WYPADEK			
Data zdarzenia:	14 czerwca 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Kazimierz Biskupi – lotnisko EPKB			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Extreme VX 79			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	prywatny			
Dowódca SP:	skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
		1		
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator skoków			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	19.08.2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (2650 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m. Do podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo. Manewr do lądowania poprzez ściągnięcie przedniej taśmy nośnej i wykonanie spirali o 450° rozpoczął z takiej samej, co zwykle wysokości. Po wyjściu na prostą i przełożeniu rąk na tylne taśmy nośne, jedna z taśm wyslizgnęła się skoczkowi z dłoni. Skoczek próbował ponownie chwycić taśmę, co spowodowało opóźnienie w ściągnięciu linek sterowniczych. Twardo przyziemił, odbił się i ponownie przyziemił. Podczas przyziemienia doznał poważnych obrażeń ciała.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

1. Wyślizgnięcie się tylnej taśmy nośnej z ręki skoczka w fazie wyrównywania lotu spadochronu;
2. Spóźniona reakcja skoczka na wyślizgnięcie się taśmy nośnej z ręki, co spowodowało brak wyrównania lotu spadochronu przed przyziemieniem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Nie było.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>