

CZĘŚĆ OPISOWA:

Skoczek, mężczyzna lat 51, wykonywał 1769 skok ze spadochronem, czwarty w dniu wypadku. Posiadał licencję USPA oraz Świadectwo Uznania wydane przez Prezesa ULC.*

Na podstawie materiału filmowego zabezpieczonego z kamery skoczka oraz nagrania ostatniej fazy skoku wykonanego przez jednego ze świadków wypadku, stwierdzono, że do momentu otwarcia spadochronu i rozpoczęcia podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo i bez żadnych zakłóceń.

Skoczek rozpoczął manewr podejścia do lądowania rozpoczynając zakręt na wysokości poniżej 270 m. Po wykonaniu zakrętu około 520 stopni, bez wyrównania lotu, pomimo rozpoczęcia zaciągania linek sterowniczych, skoczek z dużą prędkością zderzył się z ziemią.

W wyniku doznanych obrażeń wielonarządowych skoczek zmarł pomimo udzielanej mu pomocy medycznej.

Materiał filmowy wskazuje, że skoczek planował wykonać zakręt do lądowania 540 stopni, lecz rozpoczął go na zbyt małej wysokości w odniesieniu do przyjętej techniki jego wykonania. Zakręt wykonywany był poprzez ściągnięcie prawej taśmy.

Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały obecności we krwi alkoholu ani środków psychoaktywnych.

Zestaw spadochronowy używany do skoku posiadał ważną Kartę Zestawu Spadochronowego

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Nie wydawano doraźnych zaleceń.

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Nie formułowano na tym etapie prowadzonego badania.

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM

podpis na oryginale

* - wg. informacji z pozyskanych z bazy prowadzonej przez organizatora skoków