

mgr inż. Dariusz Sobania**Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy****RS 001304 z listy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa**

Certyfikat nr nr 1149/2021 wydany przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TUVPOL Sp. z o. o. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, nr legitymacji 2544

www.moto-ekspert.com**tel. +48 506 065 505****e-mail: moto-ekspert@o2.pl****WYCENA Nr: 116/4/05/2023****z dnia: 2023/05/17**

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny

Adres: ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Zlec. pismo, znak: Zlecenie

z dnia: 2023/05/11

Właściciel: Agencja Restruk. i Modern. Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu w celu ustalenia ceny wywoławczej w przetargu

PODSTAWA WYCENY

Podstawę niniejszej wyceny stanowi zlecenie z dnia 11.05.2023 r., informacje udzielone przez przedstawiciela Zlecającego oraz oględziny pojazdu wykonane w dniu 11.05.2023 r. we Wrocławiu przy ul. Giełdowej. Przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu oraz książkę serwisową.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)**Dane: [T] V-2023**

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI9132S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00532645

Data pierwszej rejestracji	2012/09/11
Data ważności badania technicznego	2023/08/25
Wskazanie drogomierza	189698 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/09/11-23/05/17)	128 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	11	Szyba tylna ogrzewana
2	Immobilizer	12	Szyby atermiczne

3	Klimatyzacja	13	Światło dodatkowe STOP
4	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	14	Tapicerka tekstylna
5	Obrotomierz	15	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	16	Wycieraczka szyby tylnej
7	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	17	Zagłówki foteli przednich
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
9	Poduszka powietrzna pasażera	19	Zegar cyfrowy
10	Przygotowanie do montażu radia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 +Radioodtwarzacz CD

- 394

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 Lakier metalizowany

817

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 205/70 R15 100T WRANGLER AT ADV TL		10
Przednie prawe:	GOODYEAR 205/70 R15 100T WRANGLER AT ADV TL		10
Tylne lewe:	GOODYEAR 205/70 R15 100T WRANGLER AT ADV TL		10
Tylne prawe:	GOODYEAR 205/70 R15 100T WRANGLER AT ADV TL		10

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Przedstawiony do wyceny pojazd znajduje się w adekwatnym do okresu i sposobu użytkowania stanie utrzymania, powłoka lakierowa miejscami zmatowiona, liczne drobne wgniecenia poszyc karoserii, otrucia, odpryski i zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji nadwozia, płyty podłogowej, ramy i elementów zawieszenia.

Samochód od około pół roku wyłączony z użytkowania.

Wnętrze pojazdu zanieczyszczone eksploatacyjnie.

Stwierdzono następujące usterki i uszkodzenia:

- akumulator - brak zdolności rozruchowej,
- brak bata anteny,
- wgniecenia poszycia dachu, pokrywy silnika,
- zarysowania powłoki lakierowej pokrywy silnika i błotników przednich.

Przedstawiono książkę serwisową zawierającą wpisy potwierdzające obsługę pojazdu, wykonywaną do kwietnia 2016 roku i przebiegu 130.760 km.

Na podstawie przeprowadzonego pomiaru grubości powłoki lakierowej ustalono, że pojazd posiada powłokę lakierową o grubości odpowiedniej dla powłoki wykonanej fabrycznie.

Silnik - rozruch prawidłowy, praca silnika nierównomierna, słyszalne nienaturalne odgłosy dochodzące z osprzętu silnika - do weryfikacji.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (132 mies.) **35 400 PLN**

KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM **- 394 PLN**

Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **817 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **486 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 4 098 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 138 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 51 298 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,29%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **1 053 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 7 407 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Długotrwałe wyłączenie z użytkowania	-5,0	-1 610
<i>Z uwagi na długotrwałe wyłączenie z użytkowania zastosowano ujemną korektę wartości uwzględniającą przewidywane koszty przywrócenia pojazdu do użytkowania.</i>		
Uszkodzenia zewnętrzne i niesprawności	-8,0	-2 576
<i>Z uwagi na zewnętrzne uszkodzenia niesprawności, szczegółowo opisane w treści opinii, zastosowano ujemną korektę wartości w wysokości szacunkowo określonego kosztu naprawy.</i>		
Korekta ceny wywoławczej	-10,0	-3 221
<i>Przeznaczeniem niniejszej wyceny jest ustalenie ceny wywoławczej do przetargu zastosowano dodatkową, ujemną korektę wartości w wysokości 10%.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25900 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4843,09 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 116/4/05/2023

z dnia: 2023/05/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] V-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR'98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI9132S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9




Fot. 10




Fot. 11




Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28




Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39




Fot. 40




Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 116/4/05/2023

z dnia: 2023/05/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny

Adres: ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Zlec. pismo, znak: Zlecenie

z dnia: 2023/05/11

Właściciel: Agencja Restruk. i Modern. Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu w celu ustalenia ceny wywoławczej w przetargu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] V-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012


Model: Jimny 1.3 MR'98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI9132S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 116/4/05/2023

z dnia: 2023/05/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny

Adres: ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Zlec. pismo, znak: Zlecenie

z dnia: 2023/05/11

Właściciel: Agencja Restruk. i Modern. Rolnictwa

Adres: Aleja Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu w celu ustalenia ceny wywoławczej w przetargu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] V-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI9132S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wycena na podstawie pojazdu: SUZUKI Jimny 1.3 MR`98 Club kb3/4 1328 ccm 63 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2012	05	35400	35400
2011	05	33600	33600
2010	05	31950	31950
2009	05	30350	30350
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (132 mies.)			35 400 PLN

Normatywny okres eksploatacji	132 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2012/09/11
Rzeczywisty okres eksploatacji	128 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	486 PLN po korekcie: 35 886 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.03-2012.12

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Radioodtwarzacz CD	1,00	3,43	0,32	- 394
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 394 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			3,45	0,66	817
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							817 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							423 PLN po korekcie: 36 309 PLN

Przebieg normatywny	138 400 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	189 698 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 098 PLN po korekcie: 32 211 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty		[%]	Wart. [PLN]
Długotrwałe wyłączenie z użytkowania		-5,0	-1 610
Uszkodzenia zewnętrzne i niesprawności		-8,0	-2 576
Korekta ceny wywoławczej		-10,0	-3 221
KOREKTY RÓŻNE		- 7 407 PLN	po korekcie: 24 804 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	658	10*	0	Prawe:	658	10*	0				
Tylna					Lewe:	658	10*	0	Prawe:	658	10*	0				
KOREKTA ZA OGUMIENIE										1 053 PLN					po korekcie: 25 857 PLN	

UWAGI

Przy ustalaniu wartości uwzględniono: stan techniczny, datę pierwszej rejestracji, wyposażenie, stan ogumienia, poziom utrzymania.

Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę lub, które zostały oparte na dowodach zakwestionowanych przez uprawnione organa.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego, ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu. Została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.

Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana przez Zlecającego.

Sporządzający opinię zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu.

Opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **25 900 PLN**