

Deklaracja dostępności architektonicznej BP w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49, 26 300 Opoczno

W budynku mieszczą się biura:

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: I piętro

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Piotrkowskiej

Przejście dla pieszych przy ul. Piotrkowskiej nie posiada sygnalizacji świetlnej .

Dojazd do budynku

Brak dojazdu komunikacją miejską.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym przy ul. Piotrkowskiej 49. Ilość miejsc 21.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Piotrkowskiej



Wejście do budynku jest na poziomie chodnika: jedno wejście od strony ul. Piotrkowskiej znajdują się drzwi wejściowe jednoskrzydłowe.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na I piętrze w pomieszczeniach biura. Obsługa interesantów w zakresie merytorycznym komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku ul. Piotrkowskiej 49.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Karolina Drabik, tel. 44 755 07 41, e-mail: karolina.drabik@arimr.gov.pl
- Anna Michałowska, tel. 44 635 78 62, e-mail: anna.michalowska3@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Salę konferencyjne

Brak.

Ewakuacja

Ewakuacja z I piętra budynku odbywa się przez hol główny .

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).