

Wykonawca wyceny: Radosław Idzik

Właściciel: AGNCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA Model: Superb II 2.0 TSI MR`14 E5
 Wersja: Ambition DSG Nr rejestracyjny: WI5604W Rok produkcji: 2014
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAH73T5F9013620

Nr INFO-EKSPERT 034-02323
 Data pierwszej rejestracji 11.08.2014 r.
 Data ważności badania technicznego 25.07.2024 r.
 Wskazanie drogomierza 262073 km
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy typu perła
 Oznaczenie typu 3T
 Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1984 ccm / 147 kW (200 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Antena radiowa podwójna	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	28	Przygotowanie pod telefon GSM II
4	Czujnik deszczu	29	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
5	Czujniki parkowania - tył	30	Reflektory bi-ksenonowe z funkcją adaptacji świateł AFS
6	Filtr p/pyłkowy	31	Reflektory p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	32	Schówek na okulary
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	Schówek pod siedzeniem pasażera
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	34	Spryskiwacze reflektorów
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	35	System DSR
11	Fotele przednie podgrzewane	36	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
12	Głośniki 8 szt.	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Immobilizer	38	System Light Assist
14	Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna pokryta skórą	39	System p/poślizgowy MSR
15	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Końcówka układu wydechowego chromowana	41	System przeciwkolizyjny Active City Stop (ACS)
17	Kurtyny powietrzne boczne	42	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie	43	Światła tylne LED
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	44	Tarcze kół aluminiowe 16"
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	45	Tempomat
21	Pakiet Chrom	46	Wyświetlacz Maxi-DOT
22	Parasol	47	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
23	Podłokietnik przedni z wyświetlaczem temperatury i zegarem	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Zestaw naprawczy opon
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	50	Złącze "AUX"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Autoalarm z czujnikiem ruchu	229
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
2	Czujniki parkowania - przód	248

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
3	Koło zapasowe	50
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
4	Lakier perłowy	422
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
5	Pakiet Fotele i Lusterka Ambition	641
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
6	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane	12
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
7	System kontroli ciśnienia w oponach	63
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	
8	Tarcze kół aluminiowe 7,5Jx17	305
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.)	43 900 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 970 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	694 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 885 zł
KOREKTY RÓŻNE	4 130 zł

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5.0	1 933
Korekta ze względu na lokalną sytuację rynkową	4.0	1 547
Dodatkowy komplet opon	1.7	650

UWAGI

Samochód zakupiony w polskiej sieci dealerskiej. Nadwozie posiada defekty blacharsko-lakiernicze, podczas oględzin stwierdzono:

- zarysowanie, obtarcie zderzaka przedniego
- nieszczelność, zaparowanie lampy przedniej lewej
- wgniecenia poszycia drzwi przednich lewych
- wgniecenie błotnika tylnego lewego
- zarysowanie nakładki lusterka zewnętrznego prawego
- odpryski lakieru drzwi przednich lewych
- odpryski lakieru drzwi przednich prawych
- wgniecenie poszycia drzwi tylnych lewych
- zarysowania błotnika tylnego prawego

Drzwi przednie lewe lakierowane wtórnie. Na aucie zamontowane ogumienie zimowe marki Nokian WR d4 w rozmiarze 225/45/17, rok produkcji 2018, wysokość bieżnika w przedziale 5,7-5,9mm. Jako wyposażenie dodatkowe komplet opon letnich marki Continental PremiumContact 6 w rozmiarze 225/45/17.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. *Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.*
2. *Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu*
3. *Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.*
4. *Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.*
5. *Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.*
6. *Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

42 800 zł

(słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 8 003.25 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na II-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



27.02.24 Idzik

