

Nr opinii: **362/2022/LM** z dnia **2022-09-09**

Opinię opracował:	mgr inż. Łukasz Mroczkowski Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy - RS001525
Zakres opinii:	Ustalenie wartości rynkowej
Obiekt badań:	Hyundai i40 Samochód osobowy
VIN / numer identyfikacyjny:	KMHLC41DBDU030483
Numer rejestracyjny:	WD2150G
Cel opinii:	Wycena na potrzeby własne zleceniodawcy

I. PODSTAWY OPINII

1. Formalna - zlecenie nr 1779/2022,
2. Merytoryczna - Info-Ekspert,

II. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

1. Identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2. Ocena stanu technicznego i optycznego,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
4. Opracowanie opinii.

III. CZAS I MIEJSCE OGLĘDZIN

2022-07-26, Warszawa.

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE

Marka:	Hyundai
Model:	i40
Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji:	2013-05-27
VIN / numer identyfikacyjny:	KMHLC41DBDU030483
Numer rejestracyjny:	WD2150G
Przebieg / sposób ustalenia:	192 168 km / odczytany

V. DANE TECHNICZNE

Rodzaj/typ pojazdu:	Samochód osobowy
Nadwozie / ilość drzwi / miejsc:	Sedan / 4 / 5
Typ silnika / rodzaj paliwa:	Silnik o zapłonie iskrowym / benzyna bezołowiowa
Pojemność skokowa silnika:	1 999 cm³
Moc silnika:	131 kW

VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO


Silnik i układ napędowy

Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała niesprawności.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Stan utrzymania zawieszenia kół pojazdu zgodny ze stanem normatywnym, nie wnosi się uwag.

Nadwozie



● - element bez uwag, ● - zgłoszono uwagi lub/i odstępstwa od stanu normalnego.

Nr	Element	Grubość powłoki lakierowej	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
1	Pokrywa przednia	123-125 μm	
2	Błotnik przedni prawy	102-117 μm	
3	Drzwi przednie prawe	98-118 μm	
4	Drzwi tylne prawe	111-118 μm	
5	Błotnik tylny prawy	102-109 μm	
6	Pokrywa tylna	98-131 μm	
7	Błotnik tylny lewy	104-110 μm	
8	Drzwi tylne lewe	114-130 μm	
9	Drzwi przednie lewe	113-118 μm	
10	Błotnik przedni lewy	107-111 μm	
11	Poszycie dachu	104-111 μm	

Stwierdzone uszkodzenia ponadnormatywne elementów nadwozia pojazdu zestawiono poniżej.

1. Poszycie zderzaka przedniego - niewłaściwe pasowanie z błotnikiem prawym, otarcia i pęknięcia lakieru.



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego

2. Błotnik przedni lewy - odpryski lakieru, korozja.




Błotnik przedni lewy



Błotnik przedni lewy

3. Poszycie dachu - korozja.



Poszycie dachu



Poszycie dachu



Poszycie dachu



Poszycie dachu

Stwierdzone uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Pokrywa przednia - odpryski.



Pokrywa przednia



Pokrywa przednia

2. Emblemat - oznaczenie modelu - uszkodzona warstwa wierzchnia (chrom).



Emblemat - oznaczenie modelu



Emblemat - oznaczenie modelu

3. Poszycie zderzaka tylnego - płytkie otarcia lakieru.



4. Obudowa lusterka lewego - otarcie.



5. Obręcze kół - otarcia, ubytki na krawędziach i inne uszkodzenia eksploatacyjne.





Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół



Obręcze kół




Obręcze kół



Obręcze kół

Ogumienie i koła



● - zużycie <50%, ● - zużycie >50%, ● - opona zużyta/uszkodzona,

Oś	Koło	Producent	Rozmiar	Bieżnik	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
I	Koło lewe	FIRESTONE ROADHAWK	215/50R17 95 W	4,9 mm	
I	Koło prawe	FIRESTONE ROADHAWK	215/50R17 95 W	3,9 mm	
II	Koło lewe	FIRESTONE ROADHAWK	215/50R17 95 W	4,6 mm	
II	Koło prawe	FIRESTONE ROADHAWK	215/50R17 95 W	4,3 mm	

Wnętrze pojazdu i wyposażenie

Wnętrze czyste, zadbane, nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych.

VII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca opinia:


Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:


38 700,00 PLN brutto

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset PLN brutto).

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA











IX. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

ZAŁĄCZNIKI:

Do opinii załączono jeden dokument.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Wykonawca wyceny : mgr inż. Łukasz Mroczkowski RS001525

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2022

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2013

Model: i40 2.0 MR`11

Wersja: Style Aut.

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: KMHL41DBDU030483

Nr INFO-EKSPERT	016-00938
Data pierwszej rejestracji	2013/05/27
Wskazanie drogomierza	192168 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/05/27-22/09/09)	111 mies.
Oznaczenie typu	NF
Dop. masa całk.	2000 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 131kW (178KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.03-2013.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Reflektory ksenonowe
2	Czujnik deszczu	31	Schówek chłodzony
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	32	Siatka mocująca bagaż
4	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	33	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	34	System Bluetooth
6	Głośnik subwoofer	35	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Głośniki 6 szt.	36	System kontroli podjazdu HAC
8	Immobilizer	37	System kontroli trakcji VSM
9	Kierownica podgrzewana	38	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Kierownica pokryta skórą	39	System wspomagania nagłego hamowania
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	Szyba przednia ogrzewana
12	Kluczyk zbliżeniowy	41	Szyby atermiczne
13	Kolumna kierownicy regulowana	42	Szyby tylne przyciemniane
14	Koło zapasowe dojazdowe	43	Światła do jazdy dziennej
15	Komputer pokładowy	44	Światła p/mgielne przednie
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Tapicerka tekstylna
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	46	Tarcze kół aluminiowe 17"
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	47	Tempomat
19	Nakładki ozdobne progów	48	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	49	Wyświetlacz kolorowy
21	Podłokietnik centralny przedni	50	Wzmacniacz audio
22	Podłokietnik siedzeń tylnych	51	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
23	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zagłówki foteli przednich aktywne
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Złącze "AUX"

26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Złącze "iPod"
27	Poduszki powietrzne boczne tylne	56	Złącze "USB"
28	Radioodtwarzacz CD + MP3	57	Zmieniarka CD
29	Reflektory adaptacyjne		

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	System nawigacji satelitarnej	738

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (112 mies.)	43 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	738 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 286 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 163 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 28 968 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -5,21%.

KOREKTY RÓŻNE	- 2 831 PLN
---------------	-------------

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 831

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Konieczne naprawy pojazdu	-4,8	-2 000
---------------------------	------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

38700 PLN

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 7236,59 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.