

Deklaracja dostępności architektonicznej BP ARiMR w Świdniku z/s w Piaskach przy ul. Lubelskiej 80, 21-050 Piaski

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Braci Spozów.

Przy ulicy Braci Spozów brak oznakowanych przejść dla pieszych.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu zewnętrznym przy ulicy Braci Spozów oraz z tyłu budynku.

Wejście do budynku

Wejście od ul. Braci Spozów



Wejście do budynku jest na poziomie jednego schodka.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta w Sali głównej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Mariola Mazurek, tel. 81 582 30 51, e-mail: mariola.mazurek@arimr.gov.pl
- Izabela Michałowska, tel. 81 536 39 47, e-mail: Izabela.Michalowska@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

W budynku brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Salę konferencyjne

W budynku brak jest sal konferencyjnych przeznaczonych do spotkań z beneficjentami.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez salę główną. Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego.