

## **EKSPERTYZA I OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTRUMENTU**

Data wykonania: 05 stycznia 2024 r.  
Dla: Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu  
80-264 Gdańsk, ul. Romana Dmowskiego 16b

(właściciel)

**Nazwa instrumentu: PIANINO**

**Marka: Calisia**

**Numer fabryczny: 86288**

**Nr inwentarzowy: ZSM/SM IIs/Instrument/18**

### **I. DŹWIĘCZNICA**

1. Rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
2. Płyta rezonansowa posiada kilka pęknięć ( jedno tuż przy mostku wiolinowym)
3. Naciąg: struny basowe i struny wiolinowe oryginalne ( kilka wymienionych )
4. Strojnica: kołki stroikowe posiadają ślady korozji, luźno osadzone w strojnicy

### **II. MECHANIZM**

Główki młotków są zużyte, kwalifikują się do profilacji i/lub wymiany oraz eliminacji luzów bocznych

### **III. TŁUMIKI**

Cały komplet tłumików nadaje się do precyzyjnej regulacji i wymiany

### **IV. KLAWIATURA**

Klawiatura posiada nadmierne luzy na sztyftach środkowych i przednich. Należy wymienić łożyska klawiaturowe przednie i środkowe. Należy również wymienić całą galanterię filcową podklawiaturową i wyregulować klawiaturę od wysokości i głębokości.

### **V. OBUDOWA**

Posiada ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru. Galanteria metalowa posiada ślady zaśniedzenia i korozji i zaśniedzenia.

**VI. PODSUMOWANIE:** Pianino w obecnym stanie nie nadaje się do użytku dydaktycznego. Do prawidłowego działania instrumentu niezbędne jest przeprowadzenie fachowej renowacji i wymiana kołków lub strojnicy. Remont pianina jest nieopłacalny (koszt przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy).