

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Ocena przydatności	Data zakupu/ przekazania	Wartość początkowa	Wycena za szt. w zł
1	DZ XII D 1-5	Komputer z kartą graficzną i monitor kolorowy	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, w zestawie klawiatura, mysz oraz karta graficzna. Monitor wyeksploatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), sprzęt sprawny w 80 % zużyty	08.10.2002	8.472,90	120,00
2	DZ XII D 1-1	Kamera MTC -7300 kol.12VIRS DC/VID	Wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie, sprawna - 80 % zużycia	08.10.2002	606,34	25,00
3	DZ XII D 1-2	Kamera MTC -7300 kol.12VIRS DC/VID	Wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie, sprawna - 80 % zużycia	08.10.2002	606,34	25,00
4	DZ XII D 1-3	Kamera MTC -7300 kol.12VIRS DC/VID	Wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie, sprawna - 80 % zużycia	08.10.2002	606,34	25,00
5	DZ XII D 1-4	Kamera MTC -7300 kol.12VIRS DC/VID	Wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie, sprawna - 80 % zużycia	08.10.2002	606,34	25,00
6	4-49-491-143	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	17.11.2006	2.425,36	70,00
7	4-49-491-143	Monitor LCD 17" HYUNDAI X71S	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	17.11.2006	734,44	30,00
8	4-49-491-143	Drukarka Lexmark E240 N	zaczyna papier, uszkodzona, zużycie 100%	17.11.2006	684,42	70,00
9	4-49-491-175	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
10	4-49-491-175	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
11	4-49-491-176	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
12	4-49-491-176	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
13	4-49-491-177	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
14	4-49-491-177	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
15	4-49-491-178	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 80 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
16	4-49-491-178	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
17	4-49-491-179	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
18	4-49-491-179	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
19	4-49-491-180	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	1381,04	70,00
20	4-49-491-180	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star) monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	50,00
21	4-49-491-247	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	05.05.2008	1 067,50	70,00
22	4-49-491-247	Monitor Belinea 101728DVI	wyeksplotowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star) monitor sprawny w 75 % zużyty	05.05.2008	497,76	50,00

23	4-49-491-248	Komputer KOMTECH APOLLO BTO	Wyeksploatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producentów urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie, komputer sprawny w 75 % zużyty	05.05.2008	1 067,50	70,00
24	4-49-491-248	Monitor Belinea 101728DVI	wyeksploatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	05.05.2008	497,76	50,00
25	27 EK poz. 154	Karta sieciowa do drukarki	zbędna, przestarzała technologicznie, sprawna 75 % zużycia	03.02.2003	80,00	50,00
26	27 EK poz. 285	Drukarka LJ 1015	zacina papier, uszkodzona, 100 % zużycia	23.12.2003	1420,00	50,00
27	27 EK poz. 286	Drukarka LJ 1015	zacina papier, uszkodzona, 100 % zużycia	23.12.2003	1 420,00	50,00
28	27 EK poz. 49	Drukarka HP LJ 1100	zacina papier, uszkodzona, 100 % zużycia	22.11.1999	1 856,76	50,00
29	27 EK poz. 341	Drukarka Lexmark E240n	zacina papier, uszkodzona, 100 % zużycia	17.11.2006	684,42	70,00
30	27 EK poz. 328	Skaner Plustek ST 64+	przestarzały technologicznie, brak wsparcia producenta urządzenia dla nowych systemów operacyjnych, sprawny w 75 % zużyty	30.12.2005	535,58	70,00
31	27 EK poz. 341	Router aDSL	zbędny, przestarzały technologicznie, sprawny w 75 % zużyty	11.05.2006	280,00	50,00
32	27 EK poz. 383	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksploatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania, elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star), monitor sprawny w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	70,00
33	XII C- T poz. 19	Fax Panasonic KX-FL 613	uszkodzony, problem z użytkowaniem sprzętu, 100 % zużycia sprzętu	30.05.2007	805,20	70,00
34	DZ XVI IM poz. 171	Telewizor THOMSON	przestarzały technologicznie	27.11.2002	599,99	50,00
35	DZ XVI IM poz. 172	Telewizor THOMSON	przestarzały technologicznie	27.11.2002	599,99	50,00
36	DZ XVI IM poz. 173	Telewizor THOMSON	przestarzały technologicznie	27.11.2002	600,00	50,00
37	DZ XVI IM poz. 167	Radiomagnetofon Grundig	zepsute	26.09.2002	159,00	10,00
38	XXV IS poz. 266	Klimatyzator MDV	zepsuty	22.11.2007	3 416,00	100,00