

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, płetlach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
<b>Siedziba Oddziału</b>								
budynek A	ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz	Budynek objęty ochroną fizyczną całodobową. Obszar kontroli przy pomieszczeniu portiera. Wejście do budynku nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	W obiekcie brak windy. Dostęp do pięter budynku tylko za pomocą schodów. Z korytarza swobodny dostęp do pomieszczeń biurowych.	W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breil'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dostępne wyznaczone miejsca parkingowe dla gości. Parking bezpośrednio przy budynku. Dostęp ograniczony szlabanem.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych
budynek B	ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz	Budynek objęty ochroną fizyczną całodobową. Obszar kontroli przy pomieszczeniu portiera, w budynku A. Wejście do budynku nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi do obiektu sterowane elektrozamkiem na kartę dostępową.	W obiekcie brak windy. Dostęp do pięter budynku tylko za pomocą schodów. Z korytarza swobodny dostęp do pomieszczeń biurowych.	W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breil'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dostępne wyznaczone miejsca parkingowe dla gości. Parking bezpośrednio przy budynku. Dostęp ograniczony szlabanem.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych
<b>Siedziby Rejonów</b>								
Rejon w Świeciu	86-100 Świecie ul. Jesionowa 2A	Teren siedziby strzeżony przez ochronę fizyczną, wejście bezpośrednio do holu, bez kontroli i bramek wewnątrz budynku.	dostęp z holu do pomieszczeń biurowych nieograniczony. Budynek parterowy - nie ma schodów i wind.	wejście główne - schody zewnętrzne 4 stopnie) wyjście awaryjne -schody zewnętrzne (4 stopnie).	Parking przyległy do budynku z 18 miejscami, bez wydzielenia miejsc dla niepełnosprawnych	nie ma ograniczeń dla wejścia z psem przewodnikiem lub psem asystującym	nie ma informacji o możliwości komunikowania się językiem migowym	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych
Rejon we Włocławku	87-800 Włocławek 1 ul. Chopina	Pomieszczenia siedziby Rejonu znajdują się na I piętrze biurowca. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście składa się z drzwi zewnętrznych szer. 0,85m wiatrołapu o wymiarach 1,7 x 1,1 m i drzwi wewnętrznych szer. 0,85m.	W budynku nie ma windy. Do pomieszczeń biurowych prowadzi korytarz (szer. 1,5 m) i schody (20 stopni). Piętro budynku zamykane drzwiami sterowane zamkiem elektromagnetycznym z domofonem	W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breil'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.	Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Dostępny jest tłumacz polskiego języka migowego online (PJM). (na komputerach pracowników)	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Bydgoszczy	85-839 Bydgoszcz ul. Nowotoruńska 31	Wjazd na teren Rejonu pod kontrolą ochrony - szlaban podnoszony przez pracownika ochrony po wcześniejszej rozmowie ws wskazania do kogo się petent udaje. Wejście do budynku po schodach, przez drzwi z domofonem obsługiwany przez sekretariat Rejonu. Wjazd na teren Rejonu odnotowywany jest przez pracownika ochrony.	Korytarz dostępny po wejściu schodami do budynku, wejście do 1 pomieszczenia biurowego ograniczony przez próg wysokości ok 3.5 cm, wejście do pomieszczenia garażowego utrudnione przez schody, brak wind i pochylni.	Brak specjalnych dostosowań, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.	Brak ograniczeń prawa wstępu z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	budynek oddzielny od Laboratorium drogowego
Rejon w Toruniu	ul. Polna 113, 87-100 Toruń	Wejście na teren Rejonu poprzez furtkę, nie ma obszaru kontroli. Brak ochrony.	Brak windy, schody. Z korytarza zapewniony dostęp do pomieszczeń.	Brak dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Brak platformy przyschodowej i windy. W budynku brak informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Breil'a.	Parking dostępny bezpośrednio z drogi publicznej Na parkingu brak wyznaczonego stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych
Rejon w Inowrocławiu	Latkowo 11, 88-109 Inowrocław	Do budynku prowadzi bezpośrednio dojście z terenu Rejonu. Wejście na teren Rejonu z drogi publicznej. Brak ochrony w godzinach pracy.	Schody zewnętrzne do budynku. W budynku brak windy, schody prowadzące na piętro budynku. Pełna dostępność pomieszczeń z korytarzy.	Brak dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Brak platformy przyschodowej i windy. W budynku brak informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Breil'a.	Parking dostępny bezpośrednio z drogi publicznej. Na parkingu brak wyznaczonego stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Nakle	ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n. Notecią	Do budynku prowadzi bezpośrednie dojście z terenu Rejonu. Dostęp do Rejonu z drogi publicznej. Brak ochrony w godzinach pracy.	W budynku brak windy, schody prowadzące na piętro budynku. Piętro budynku zamykane drzwiami sterowane zamkiem elektromagnetycznym z domofonem. Pełna dostępność pomieszczeń z korytarzy.	Brak dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Brak platformy przyschodowej i windy. W budynku brak informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Breil'a.	Parking dostępny bezpośrednio z drogi publicznej. Na parkingu brak wyznaczonego stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.	Brak toalet dla osób niepełnosprawnych