

Opinia numer: 1319E032023

z dnia: 2023/03/30

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Oględziny pojazdu wykonane osobiście w dniu 24.03.2023r., na parkingu Zleceniodawcy.
2. Podczas oględzin uczestniczyli wyznaczeni pracownicy.
3. Wycena sporządzona na podstawie danych z branżowych stron internetowych oraz z oprogramowania Info-Expert.
4. Wycena sporządzona w oparciu m.in o Instrukcję określania wartości pojazdów nr 1/2016 wydanej SRTSiRD.
5. Kalkulacja kosztów naprawy wykonana za pomocą programu Audatex.
6. Dowód rejestracyjny pojazdu.
7. Informacje i dokumentację pojazdu wraz z historią eksploatacji.
8. Doświadczenia własnego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 6837S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00531343

Nr INFO-EKSPERT	036-00564
Data pierwszej rejestracji	2012/07/11
Data ważności badania technicznego	2023/07/08
Wskazanie drogomierza	184822 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/07/11-23/03/23)	128 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 23 marca 2023 roku wynosi:

29300 PLN

w tym VAT (23,0%) 5478,86 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Kalkulacja DAT - Naprawa konieczna (bieżąca)
- 5 Wycena wartości - arkusz kontrolny

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 6837S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00531343

Nr INFO-EKSPERT	036-00564
Data pierwszej rejestracji	2012/07/11
Data ważności badania technicznego	2023/07/08
Wskazanie drogomierza	184822 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/07/11-23/03/23)	128 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2009.03-2012.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	11	Szyba tylna ogrzewana
2	Immobilizer	12	Szyby atermiczne
3	Klimatyzacja	13	Światło dodatkowe STOP
4	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	14	Tapicerka tekstylna
5	Obrotomierz	15	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	16	Wycieraczka szyby tylnej
7	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	17	Zagłówki foteli przednich
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
9	Poduszka powietrzna pasażera	19	Zegar cyfrowy
10	Przygotowanie do montażu radia		
Lp.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	813
2	+Matador SybirSnow 205/70 R15 wys. bieżnika 2x4,5mm i 2 7mm	276
3	+Radioodtwarzacz CD	392

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 205/70 R15 96T	BRA VURIS 4X4 TL	6,5 40
Przednie prawe:	BARUM 205/70 R15 96T	BRA VURIS 4X4 TL	6,5 40
Tylne lewe:	BARUM 205/70 R15 96T	BRA VURIS 4X4 TL	7,0 34

Tylne prawe: BARUM 205/70 R15 96T BRAVURIS 4X4 TL 7,0 34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych. Identyfikacji pojazdu dokonano z natury na podstawie ujawnionych numerów nadwozia oraz na wklejce identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w dokumencie własności.

Silnik - W czasie ogłędzin pojazd uruchomiony, rozruch średni, praca równomierna w różnych zakresach prędkości obrotowej. W możliwym zakresie do weryfikacji wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Nadwozie:

- listwa drzwi prawych - głęboko przetarta,
- listwa progu prawego - głęboko przetarta,
- listwa błotnika tylnego prawego - głęboko przetarta,
- listwa błotnika przedniego prawego - głęboko przetarta,
- listwa błotnika przedniego lewego - pęknięta,
- próg prawy - ubytek materiału lakierniczego, korozja,
- szyba czołowa - odpryski od kamieni,

Wnętrze pojazdu:

- ślady normalnej eksploatacji, zabrudzenia tapicerki siedzeń i podsufitówki,

Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ napędowy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych, w możliwym zakresie do sprawdzenia wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ hamulcowy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Pojazd od kilku miesięcy nieuruchamiany.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.) 35 450 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 481 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 243 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 3 797 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 138 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 46 422 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -10,21%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 304 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 4 353 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-1,0 - 333

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 668
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-17,0	-5 688
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 23 marca 2023 roku wynosi:

29300 PLN

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 5478,86 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III - 2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.
- Wartość przedmiotu wyceny została sporządzona na dzień wykonania oględzin,
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu zlecenia a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez zleceniodawcę informacji, jeśli było brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym przez wykonawcę lub było niemożliwe bądź utrudnione.
- Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego oraz autentyczności numerów identyfikacyjnych i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych dokumentów.
- Nie badano tytułu prawnego wycenianego pojazdu i ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży za oszacowaną wartość pojazdów.
- Przedmiotowa wycena wraz z niniejszym załącznikiem stanowi integralną całość. Sam załącznik ani sama wycena nie mogą być interpretowane oddzielnie.
- Wycenę sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy w ilości szt. 1.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 1319E032023

z dnia: 2023/03/30

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012


Model: Jimny 1.3 MR'98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 6837S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1319E032023

z dnia: 2023/03/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR'98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 6837S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG_20230323_120647



IMG_20230323_120652



IMG_20230323_120658



IMG_20230323_120703



IMG_20230323_120708



IMG_20230323_120712



IMG_20230323_120717



IMG_20230323_120721



IMG_20230323_120731



IMG_20230323_120735



IMG_20230323_120737



IMG_20230323_120742



IMG_20230323_120804



IMG_20230323_120808



IMG_20230323_120834



IMG_20230323_120838



IMG_20230323_120850



IMG_20230323_120903




IMG_20230323_120921



IMG_20230323_120923



IMG_20230323_120947



IMG_20230323_121016




IMG_20230323_121024

IMG_20230323_121230



IMG_20230323_121236

IMG_20230323_121248



IMG_20230323_121305

IMG_20230323_121322



IMG_20230323_121341



IMG_20230323_121410



IMG_20230323_121414



IMG_20230323_121447



IMG_20230323_121527



IMG_20230323_121540




IMG_20230323_121546



IMG_20230323_121559



IMG_20230323_121644



IMG_20230323_121704



IMG_20230323_121743



IMG_20230323_122239

Kosztorys (System DAT)

kalkulacja

1319E032023 z 28.03.2023

Kalkulacja kosztów naprawy (System DAT)

Nr sprawy 1319E032023

Nr sprawy : 1319E032023
Nr rejestracyjny : WI 6837S
Rodzaj pojazdu : sam. osobowy, SUV, mały dost.
Producent : Suzuki
Typ główny : Jimny (SN/FJ)(1998->)
Podtyp : Club Lim.
VIN : JSAFJB43V00531343
Pierwsza rej. : 2012-07-11

wyposażenie seryjne

24599 2 głośnik
18900 3. światło hamowania
40000 ABS
14700 antena dachowa
40801 asystent hamowania
69509 bezpieczna kolumna kierownicy
11406 części zewnętrzne kolor nadwozia
38106 immobilizer (elektroniczny)
27020 konsola środkowa z schówek
18700 lampa przeciwmgielna tylna
15807 lustro zewnętrzne kolor nadwozia
15106 lustro zewnętrzne ustawiany elektrycznie
10003 nadwozie: 3-drzw.
37300 napinacz pasa
25300 obrotomierz
43704 obręcze stalowe 5,5x15
33508 oparcie fotela tylnego dzielony / składany
58405 opona 205/70 R15 ..T
22000 oszklenie przyciemn.
19900 osłona boczna
37902 osłony przeciwsłoneczne z lustro
37004 pasy bezpieczeństwa przód z regulowaną wysokością
35405 pilot zdalnego sterowania dla zamek centralny
35001 podnośnik szyby elektryczny przód
26803 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera
75005 przekładnia 5-biegowa
24405 przygotowanie do montażu radia
13309 przykrycie koła zapasowego
18205 regulacja zasięgu oświetlenia
16000 reling dachowy
70400 rodzaj napędu: dołączany napęd na wszystkie koła
71009 rozstaw osi 2250 mm
81805 silnik 1,3 l - 63 kw 16V katalizator
22800 szyba tylna ogrzewany
38908 uchwyt na napoje
69800 wspom. ukł. kierowniczego
19301 wycieraczka szyby tylnej z cykliczny tryb pracy
36700 zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego
34801 zagłówki przód
34805 zagłówki tył
35300 zamek centralny
35504 zdalne odryglowanie pokrywa tylna
35501 zdalne odryglowanie pokrywa wlewu paliwa
21300 zderzak w kolorze nadwozia
25308 zegar (cyfrowy)

wypos. opcjonalne

29200 filtr kabinowy: filtr pyłkowy
28900 klimatyzacja
20006 listwy ozdobno-ochronne boczny

Kosztorys (System DAT / Silver DAT II)

Kalkulacja

1319E032023 z 28.03.2023

CZĘŚCI ZAM.

Ceny ważne od:2023-02-27

DVN	Nr CZ	Nazwa	Liczba	Cena jednostkowa	Cena razem
4336	(77540-81A00-ZCW	POSZERZENIE PROGU P.	1	1 758,60	1 758,60
22592	(77560-81A00-799;	LISTWA DRZWI P.	1	2 181,27	2 181,27
43988	(77530-81A00-ZCW	POSZERZENIE BŁOTNIKA P. PRZÓD	1	1 984,81	1 984,81
44910	84511-81A03-000	SZYBA CZOŁOWA (ZIELONY PRZYCIEMN.)	1	1 383,26	1 383,26
		ZESTAW NAPRAWCZY SKŁADA SIĘ Z:			
	DAT#E9 0001	TNĄCY DRUT	1	11,16	11,16!
	DAT#E9 0002	ŚRODEK CZYSZCZĄCY	1	6,74	6,74!
	DAT#E9 0003	PODKŁAD	1	31,95	31,95!
	DAT#E9 0004	KLEJ	1	84,40	84,40!
	84618-62A00-000	EL. DYSTANSOWY	2	25,99	51,98
53642	(77550-81A00-ZCW	POSZERZENIE NADKOLE P. TYŁ	1	1 984,81	1 984,81

Robocizna:

DVN	R Nr op. O	Nazwa	Rodzaj rob.	Czas roboc.	Cena razem
4336	E NH18R0	POSZERZENIE PROGU P. W+Z/WYM. OBEJMUJE: POSZERZENIE PROGU P. W+Z	K	0,30	30,00
22592	E NH09R0	LISTWA OZDOBNO-OCHRONNA DRZWI P. PRZÓD WYM. OBEJMUJE: LISTWA DRZWI P. PRZÓD W+Z	M	0,30	30,00
43988	E NH08R0	POSZERZENIE BŁOTNIKA P. PRZÓD W+Z/WYM. OBEJMUJE: POSZERZENIE BŁOTNIKA P. PRZÓD W+Z	K	0,30	30,00
44910	E PB09R0	SZYBA CZOŁOWA W+Z/WYM. OBEJMUJE: POSZYCIE SŁUPEK A P. GÓRA W+Z/WYM., POSZYCIE SŁUPEK A P. GÓRA W+Z, USZCZELKA SZYBA CZOŁOWA W+Z/WYM., SZYBA CZOŁOWA W+Z, LUSTERKO WEWNĘTRZNE W+Z/WYM., OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA P. W+Z/WYM., POSZYCIE SŁUPEK A L. GÓRA W+Z/WYM., POSZYCIE SŁUPEK A L. GÓRA W+Z, PIÓRO WYCIERACZKI P. PRZÓD W+Z/WYM., PIÓRO WYCIERACZKI L. PRZÓD W+Z/WYM., RAMIĘ WYCIERACZKI P. PRZÓD W+Z/WYM., RAMIĘ WYCIERACZKI L. PRZÓD W+Z/WYM., OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA L. W+Z/WYM.	K	2,50	250,00
53642	E NH11R0	POSZERZENIE NADKOLE P. TYŁ W+Z/WYM. OBEJMUJE: POSZERZENIE NADKOLE P. TYŁ W+Z	M	0,30	30,00

PODSUMOWANIE:

Podsumowanie - części zamienne:
wg wykazu (suma wszystkich części zam.)

9 478,98

Kosztorys (System DAT / Silver DAT II)

Kalkulacja	1319E032023 z 28.03.2023		
<hr/>			
+ 2,00% Części/materiały drobne			189,58
Podsumowanie			9 668,56
<hr/>			
Podsumowanie - robocizna:			
	Czas roboc.	Cena/RBG	Cena razem
Błacharstwo	3,10	100,00	310,00
Mechanika	0,60	100,00	60,00
Suma całej robocizny	3,70		370,00

Suma części zamiennych	9 668,56
Suma robocizny	370,00
<hr/>	
Koszty naprawy netto	10 038,56
Podatek VAT (23,00%)	2 308,87
Koszty naprawy brutto	12 347,43

Wszystkie wartości w PLN

Możliwe rozszerzenie kosztu naprawy
 DVN RO Nazwa

44930 E LISTWA USZCZELNIAJĄCA SZYBA CZOŁOWA GÓRA

Porównanie z uwzględnieniem wszystkich pozycji możliwego rozszerzenia kosztu
 naprawy i narzutów:

Nazwa	bez pozycji rozszerzenia kosztu naprawy	z pozycjami rozszerzenia kosztu naprawy
Suma części zamiennych	9 668,56	10 006,54
Robocizna	370,00	370,00
Koszty naprawy netto	10 038,56	10 376,54

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 1319E032023

z dnia: 2023/03/30

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR'98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 6837S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00564

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 57 900 PLN brutto na 12/2012

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2012	05	35450	35450
2011	05	33700	33700
2010	05	32000	32000
2009	05	30400	30400
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.)			35 450 PLN

Normatywny okres eksploatacji	130 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2012/07/11
Rzeczywisty okres eksploatacji	128 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	243 PLN <i>po korekcie:</i> 35 693 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.03-2012.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			3,45	0,66	813
2	Matador SybirSnow 205/70 R15 wys. bieżnika 2x4,5mm i 2 7mm	1,00			2,42*	0,32	276
3	Radioodtwarzacz CD	1,00			3,43	0,32	392
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							1 481 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							1 481 PLN <i>po korekcie:</i> 37 174 PLN
Przebieg normatywny							138 400 km
Przebieg rzeczywisty odczytany							184 822 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG							- 3 797 PLN <i>po korekcie:</i> 33 377 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)

Stawka mech. / blacharska	100,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	110,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	56,0 %
Części plus normalia	4 254,17 PLN
Robocizna	370,00 PLN
RAZEM	4 624,17 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 333
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 668
Konieczne naprawy pojazdu	-17,0	-5 688
KOREKTY RÓŻNE		- 4 353 PLN po korekcie: 29 024 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	
Przednia					Lewe:	584	40	6,5		Prawe:	584	40	6,5
					Lewe:	584	34	7		Prawe:	584	34	7
KOREKTA ZA OGUMIENIE										304 PLN po korekcie:		29 328 PLN	

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **29 300 PLN**

Wycenę sporządził: **Piotr Piórkowski**
Rzecznawca/ Biegły Sądowy SO/Toruń
Expert-Wyceny Sp z o.o.
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń

Certyfikowany Rzecznawca Maszynowy
Wycena maszyn i urządzeń oraz środków transportu
Certyfikat Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzecznawców
i Specjalistów Techniki Samochodowej ECVPOL nr 30/2015

Piotr Piórkowski