

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w .... Warszawie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Siedziba Oddziału	ul. Mińska 25, Warszawa	Budynek w którym umiejscowiona jest siedziba Oddziału nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Siedziba GDDKiA Oddział w Warszawie mieści się na VI, VII, VIII piętrze budynku biurowego, wejście od ulicy Mińskiej. Recepcja GDDKiA znajduje się na VII piętrze budynku, do budynku prowadzą schody okok, których umiejscowiony jest podjazd, który jest stromy i nie ma możliwości samodzielnego bezpiecznego przemieszczenia się po podjeździe, konieczność wsparcia asystenta. Od strony północnej budynku wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Główna Recepcja wraz z ochroną obiektu znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia i jest dostosowana do pententów z niepełnosprawnością, konieczność wylegitymowania się. Do recepcji GDDKiA na VII piętrze można dostać się 3 windami dostępnymi na holu tuż przy recepcji głównej. Recepcja GDDKiA niedostosowana do pententów z niepełnosprawnością położona bezpośrednio przy windach na hoolu VII piętra. Na VII pietro można dostać się również windą towarowo-osobową która jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.	W budynku znajdują się 3 windy osobowe i 1 winda osobowo-towarowa. Winda usytuowana po lewej stronie jest windą starego typu niedostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością (otwierane drzwi). Pozostałe 3 windy otwierają się automatycznie, mają oznaczenia Braille'a, brak komunikatów głosowych. Korytarze a także hool na każdym z pięter przestronne o wymiarach pozwalających na swobodne manewrowanie wózkem inwalidzkim, w obiekcie brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.	W obiekcie jest pochylnia, brak pętli indukcyjnych, system PPOŻ wyposażony w nadajniki głosowe, brak wyznaczonego miejsca zbiórki dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Budynek biurowy nie ma opracowanych planów tyflograficznych, ani schematów drukowanych Braille'a. Budynek nie wyposażony w oznaczenia nawierzchni, brak systemów fakturowych.	Stanowisko przeznaczone do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami usytuowane na tyłach budynku na terenie Soho Factory, osiedle Kamion Cross.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ograniczeniem w swobodnym przemieszczaniu z psem przewodnikiem jest jest światło otworu windowego, które ma 90 cm. szerokości. Wejście główne do budynku ma światło otworu drzwiowego 180 cm.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	Wykonano pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, winda towarowa została wymieniona na windę towarowo-osobową dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Archiwum Zakładowe	ul. Środkowa 35 C, Opacz Kolonia	Budynek dostosowany i dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Zarówno na parterze jak i piętrze budynku możliwe jest przebywanie osób niepełnosprawnych, zarówno pracowników jak i interesantów. Wejście główne do budynku na poziomie podjazdu, brak barier architektonicznych.	W budynku winda dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, oznaczenia Braille'a, komunikaty głosowe. Korytarze a także rozstaw regałó archiwum umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.	W obiekcie brak pochylni, platform, nie ma barier architektonicznych, brak pętli indukcyjnych, system PPOŻ wyposażony w nadajniki głosowe. Na każdym z pięter toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Siedziby Rejonów								
Rejon w Bożej Woli	Boża Wola 18 A	Budynek administracyjny dostosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku możliwe jest przebywanie osób niepełnosprawnych, zarówno pracowników jak i interesantów. Osoba niepełnosprawna nie jest w stanie bez pomocy dotrzeć na piętro z uwagi na schody. Brak windy. Punkt obsługi interesantów znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy wejściu głównym.	Brak windy, osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku może przebywać jedynie na parterze obiektu,	W obiekcie na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, platforma przyschodowa, brak pętli indukcyjnej, W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajll'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych, światła otworu drzwiowego wejścia głównego min 110 cm.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w .... Warszawie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Garwolinie	ul. Legionów 9, Garwolin	Siedziba Rejonu w Garwolinie nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Grójcu	ul. Niepodległości 22, Grójec	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na piętrze budynku, do sekretariatu i pomieszczeń biurowych prowadzą schody.	Brak windy. Budynek piętrowy.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Mińsku Mazowieckim	ul. Polowa 2, Mińsk Mazowiecki	Siedziba Rejonu w nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami . Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Mławie	ul. Graniczna 1, Mława	Siedziba Rejonu w nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w .... Warszawie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Ostrołęce	ul. Stacha Konwy 24, Ostrołęka	Siedziba Rejonu w nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy, siedziba znajduje się na parterze budynku. Obiekt nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wąskie korytarze, brak hooli do manewrowania.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsca postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Ostrowii Mazowieckiej	Stawek 29, Ostrow Mazowiecka	Siedziba Rejonu nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy. Wąskie korytarze nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Ożarowie	ul. Poznańska 300, Ożarów	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Plocku	Ślepkowo Szlacheckie 22, gm Radzanowo	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku. Po przebudowie budynku odbiór w październiku 2024 r. ,budynek będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.	Brak windy. Budynek piętrowy, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wąskie korytarze, brak możliwości swobodnego manewrowania wózkiem. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytyłów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	Po odbiorze budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w .... Warszawie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Płońsku	Poczernin 27, gm. Żaluski	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Instalacja PPOŻ wyposażona w system dzwinkowy. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po odbiorze budynku będzie miejsce wyznaczone.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	W chwili obecnej trwa budowa budynku administracyjnego który będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Rejon w Przasnyszu	ul. Piłsudskiego 195, Przasnysz	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wąskie korytarze, brak możliwości manewrowania wózkiem.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsca postojowe, brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Radomiu	ul. Spacerowa 10, Jedlińsk Wsola	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy. Budynek piętrowy, nie spełnia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w .... Warszawie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Siedlcach	ul. Brzeska 122, Siedlce	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.	Brak windy, budynek piętrowy, nie spełnia standartów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	
Rejon w Zwoleniu	ul. Perzyny 108, Zwolenie	Siedziba Rejonu nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, brak podjazdu, platformy dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku. Po przebudowie budynku odbiór w 2025 r. ,budynek będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.	Brak windy, budynek piętrowy, który nie spełnia standartów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	W obiekcie brak pochylni, platform, pętli głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie brak systemu odnajdywania drogi, oznaczeń kierunkowych, pochwytywów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	Bezpośrednio przed wejściem do budynku usytuowane miejsce postojowe, brak wydzielonego miejsca do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Po odbiorze budynku będzie taka możliwość.	Osoba niepełnosprawna ma prawo bez ograniczeń wejść wraz z towarzyszącym psem asystującym do każdego obiektu biurowego Mińska 25 zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wejście główne niedostosowane do potrzeb osoby na wózku z psem asystującym.	Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.	Po odbiorze budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.