

Wykonawca wyceny: Radosław Idzik

Właściciel: AGNCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA Model: Octavia II 1.8 MR`09 E5
 Wersja: Ambition Nr rejestracyjny: WI7087S Rok produkcji: 2012
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBCK61Z7D8010801

Nr INFO-EKSPERT 034-02006
 Data pierwszej rejestracji 09.08.2012 r.
 Data ważności badania technicznego 25.07.2024 r.
 Wskazanie drogomierza 212412 km
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
 Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1798 ccm / 118 kW (160 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Czujniki parkowania - tył	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Filtr p/pyłkowy	27	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	28	Reflektory przednie projekcyjne
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	30	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	31	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
9	Immobilizer	32	System DSR
10	Klimatyzacja manualna Climatic	33	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Komputer pokładowy	35	System p/poślizgowy MSR
13	Kurtyny powietrzne boczne	36	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Listwy boczne w kolorze nadwozia	37	System pokolizyjny ACS
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	38	System wspomagania nagłego hamowania
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	39	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	41	Światła p/mgielne przednie
19	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	42	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
20	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	43	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
21	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	44	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Podłokietnik centralny przedni	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Podłokietnik siedzeń tylnych	46	Zestaw naprawczy opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Autoalarm z czujnikiem ruchu	157
2	Czujniki parkowania - przód	188
3	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	484
4	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18
5	Lakier metalizowany	416
6	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + złącze AUX IN	121

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (141 mies.)	24 850 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 384 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	352 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 671 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 1 738 zł

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5.0	1 245
Korekta ze względu na defekty blacharsko-lakiernicze	-13.8	- 3 433
Dodatkowy komplet opon	1.8	450

UWAGI

Samochód z polskiej sieci dealerskiej. Nadwozie posiada defekty blacharsko-lakiernicze w postaci zarysowań, wgnieceń, korozji. Podczas oględzin stwierdzono:

- znaczące ubytki, łuszczenie się lakieru zderzaka przedniego
- zarysowania zderzaka tylnego
- odprysk lakieru obudowy lusterka zewnętrznego prawego
- korozja słupków 'c' strona lewa oraz prawa w miejscu występowania uszczelki pokrywy tylnej bagażnika

Pokrywa przednia silnika oraz pokrywa tylna bagażnika lakierowane wtórnie. Obecne wycieki oleju silnikowego. Na aucie zamontowane ogumienie marki Nokian WR d4 w rozmiarze 195/65/16, rok produkcji 2018, o wysokości bieżnika w przedziale 5,5-6,9mm. Jako wyposażenie dodatkowe komplet opon letnich marki Continental ContiPremiumContact 5 w rozmiarze 195/65/15.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

23 200 zł


(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23.0%) 4 338.21 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na II-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



Samochodowy Rzeczoznawca
Radosław Idzik
Al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa
NIP: 7322156266, REGON: 389916430
tel.: 515 792 730

27.02.24 Wic