

WO.235.7.2016.RW

Kraków, dn. 16.06.2016r.

**Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie
Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków**

EKSPERTYZA TECHNICZNA

L.p.	Nazwa i model urządzenia	Numer seryjny	Stan Licznika	Stan techniczny	Wartość urządzenia	Koszt naprawy (netto)
1	Develop Ineo 165	A0XX125001269	17417	Urządzenie do wyczyszczenia.	400,00 zł	150,00 zł
2	HP CP1700	TH41E110081	-	Do wymiany wyświetlacz oraz 4 głowice drukujące, urządzenie do konserwacji.	1,00 zł	1 400,00 zł
3	HP Deskjet 5550	-	-	Do wymiany tusze, urządzeni do wyczyszczenia .	1,00 zł	170,00 zł
4	Canon Pixma iX7000	ABN512705	-	Do wymiany głowica drukująca, urządzenie do wyczyszczenia.	1,00 zł	600,00 zł
5	HP PRO K8600	TH9702206P	-	Do wymiany głowice drukujące, urządzenie do wyczyszczenia.	1,00 zł	800,00 zł

Ekspertyza stanu technicznego urządzeń drukujących wykazała, iż powyższe urządzenia (2-5) nie nadają się do użytku, a naprawa jest nieopłacalna i zdecydowanie przewyższa wartość urządzeń. Ze względu na ich aktualny stan techniczny i wiek można stwierdzić że nie mają one żadnej wartości. Urządzenie (1) jest sprawne, wymaga jedynie przeglądu i konserwacji.

Starszy technik serwisu

Rafał Kordas

KSEROPARTNER

www.kseropartner.pl

12 681 45 44, 12 645 25 87, 609 19 19 00

os. Niepodległości 3, 31-865 Kraków

UO. 255.6. 2016. RV

Kraków, dn. 24.05.2016r.

**Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie
Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków**

EKSPERTYZA TECHNICZNA

L.p.	Nazwa i model urządzenia	Numer seryjny	Stan Licznika	Stan techniczny	Wartość urządzenia	Koszt naprawy (netto)
1	HP LaserJet 2200dn	JKKGC98612	-	Uszkodzona sekcja grzewcza (do wymiany), urządzenie do wyczyszczenia.	1,00 zł	650,00 zł
2	OKI B430dn	AF97051324	54096	Do wymiany wkład światłoczuły oraz rolka poboru papieru, do wyczyszczenia.	1,00 zł	800,00 zł
3	OKI B430dn	AF97051326	50411	Do wymiany wkład światłoczuły oraz rolka poboru papieru, do wyczyszczenia.	1,00 zł	800,00 zł
4	OKI B430dn	AF97051321	33937	Do wymiany wkład światłoczuły oraz rolka poboru papieru, do wyczyszczenia.	1,00 zł	800,00 zł
5	Lexmark PRO905	52742924	-	Uszkodzony podajnik ADF, do wymiany głowica, do wyczyszczenia	1,00 zł	1 500,00 zł

Ekspertyza stanu technicznego drukarek wykazała, iż powyższe urządzenia nie nadają się do użytku, a naprawa jest nieopłacalna i zdecydowanie przewyższa wartość urządzeń. Ze względu na ich aktualny stan techniczny i wiek można stwierdzić że nie mają one żadnej wartości.

Starszy technik serwisu

Rafał Kordas

KSEROPARTNER

www.kseropartner.pl

12 681 45 44; 12 645 25 87; 609 19 19 00

os. Niepodległości 3, 31-865 Kraków