

Nr opinii: **100/2023/LM** z dnia **2023-02-23**

Opinię opracował:	mgr inż. Łukasz Mroczkowski Certyfikowany Rzecznawca Samochodowy - RS001525
Zakres opinii:	Ustalenie wartości rynkowej
Obiekt badań:	Hyundai i30 Samochód osobowy
VIN / numer identyfikacyjny:	WMAD281BAEJ050319
Numer rejestracyjny:	WI8488U
Cel opinii:	Wycena na potrzeby własne zleceniodawcy

I. PODSTAWY OPINII

1. Formalna - zlecenie nr 2133/2023,
2. Merytoryczna - Info-Ekspert,

II. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

1. Identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2. Ocena stanu technicznego i optycznego,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
4. Opracowanie opinii.

III. CZAS I MIEJSCE OGLĘDZIN

2023-02-16, Warszawa.

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE

Marka:	Hyundai
Model:	i30
Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji:	2013-10-21
VIN / numer identyfikacyjny:	WMAD281BAEJ050319
Numer rejestracyjny:	WI8488U
Przebieg / sposób ustalenia:	230 104 km / odczytany

V. DANE TECHNICZNE

Rodzaj/typ pojazdu:	Samochód osobowy
Nadwozie / ilość drzwi / miejsc:	Kombi / 5 / 5
Typ silnika / rodzaj paliwa:	Silnik o zapłonie iskrowym / benzyna bezołowiowa
Pojemność skokowa silnika:	1 591 cm³
Moc silnika:	88 kW

VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Do oględzin okazano pojazd sprawny technicznie, akumulator rozładowany, rozruch z zewnętrznego źródła zasilania. Samochód wyposażony w drugi komplet kół. Podczas oględzin okazano książkę serwisową pojazdu ostatni przegląd przy przebiegu 217921 dnia 30/06/22.


Silnik i układ napędowy

Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała niesprawności.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Stan utrzymania zawieszenia kół pojazdu zgodny ze stanem normatywnym, nie wnosi się uwag.

Nadwozie



● - element bez uwag, ● - zgłoszono uwagi lub/i odstępstwa od stanu normalywnego.

Nr	Element	Grubość powłoki lakierowej	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
1	Pokrywa przednia	95-129 μm	
2	Błotnik przedni prawy	98-113 μm	
3	Drzwi przednie prawe	99-107 μm	
4	Drzwi tylne prawe	104-106 μm	
5	Błotnik tylny prawy	100-117 μm	
6	Pokrywa tylna	131-132 μm	
7	Błotnik tylny lewy	93-112 μm	
8	Drzwi tylne lewe	111-120 μm	
9	Drzwi przednie lewe	108-108 μm	
10	Błotnik przedni lewy	104-104 μm	
11	Poszycie dachu	110-125 μm	

Stwierdzone uszkodzenia ponadnormatywne elementów nadwozia pojazdu zestawiono poniżej.

1. Poszycie zderzaka przedniego - uszkodzone mocowanie.



2. Drzwi tylne prawe - deformacja, pęknięty lakier.



Stwierdzone uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Poszycie zderzaka przedniego - otarcia.



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego



Poszycie zderzaka przedniego

2. Pokrywa tylna - korozja.



Pokrywa tylna




Pokrywa tylna

3. Poszycie zderzaka tylnego - deformacja, otarcia.



Ogumienie i koła



- zużycie <50%,



- zużycie >50%,



- opona zużyta/uszkodzona,

Oś	Koło	Producent	Rozmiar	Bieżnik	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
I	Koło lewe	HANKOOK KINERGY ECO2	195/65R15 91 H	3,7 mm	
I	Koło prawe	HANKOOK KINERGY ECO2	195/65R15 91 H	3,6 mm	
II	Koło lewe	HANKOOK KINERGY ECO2	195/65R15 91 H	4,8 mm	
II	Koło prawe	HANKOOK KINERGY ECO2	195/65R15 91 H	4,3 mm	

Wnętrze pojazdu i wyposażenie

Wnętrze czyste, zadbane, nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych. Stwierdzone uszkodzenia wnętrza pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Tapicerka drzwi przednich prawych - łuszczenie lakieru na elementach ozdobnych.



Tapicerka drzwi przednich prawych



Tapicerka drzwi przednich prawych

2. Tapicerka drzwi przednich lewych - łuszczenie lakieru na elementach ozdobnych.



Tapicerka drzwi przednich lewych



Tapicerka drzwi przednich lewych

VII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca opinia:

Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:

25 400,00 PLN brutto



(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta PLN brutto).

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA









IX. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

ZAŁĄCZNIKI:

Do opinii załączono jeden dokument.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Wykonawca wyceny : mgr inż. Łukasz Mroczkowski RS001525

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2013

Model: i30 1.6 MR`13

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WI8488U

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WMAD281BAEJ050319

Nr INFO-EKSPERT	016-00760
Data pierwszej rejestracji	2013/10/21
Wskazanie drogomierza	230104 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/10/21-23/02/23)	112 mies.
Oznaczenie typu	GD
Dop. masa całk.	1820 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.08-2013.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Schówek chłodzony
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Spoiler dachowy
3	Głośniki 4 szt.	20	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Immobilizer	21	System kontroli podjazdu HAC
5	Klimatyzacja	22	System kontroli trakcji VSM
6	Kolumna kierownicy regulowana	23	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Koło zapasowe dojazdowe	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Komputer pokładowy	25	Szyby przyciemniane
9	Kurtyny powietrzne boczne	26	Światła do jazdy dziennej LED
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	27	Światła p/mgielne przednie
11	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	28	Tapicerka tekstylna
12	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Zamek centralny
15	Radioodtwarzacz CD + MP3	32	Złącze "AUX"
16	Relingi dachowe	33	Złącze "USB"
17	Roleta do bagażnika		

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.)	33 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	734 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 5 321 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 152 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 77 704 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -15,54%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 523 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 578
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-1 445
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Pojazd eksploatowany jako samochód służbowy.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-5,2	-1 500
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25400 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4749,59 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.