

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa ekstraktorów ultradźwiękowych firmy Infratest.

Oferta wykonawcy powinna obejmować wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń w siedzibie WT-LD w Skarbimierzycach

Wykaz stwierdzonych usterek:

Numer seryjny: 2001108	
1	Czujnik kolejności faz
2	Zamknięcie dźwigniowe (zatrask)
3	Lejek wirówki
4	Uszczelka pokrywy destylarki 2 metrowa (4mm) do 20-1100/20-1120
Numer seryjny: 2014216	
1	Lejek wirówki
Numer seryjny: 2024502	
1	Silnik wirówki 20-1100
2	Uszczelnienia ograniczników temperatury
Numer seryjny: 2001206	
1	Uszczelnienia ograniczników temperatury

W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z naprawami i częściami zamiennymi wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznego poinformowania zamawiającego o tym fakcie wraz z podaniem kwoty. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego dodatkowych kosztów zostanie sporządzony aneks do wcześniej zawartej umowy.

adres WT-LD w Szczecinie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe
ul. Wiosenna 8
72-002 Skarbimierzyce