

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W POZNANIU SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LESZNI

UL. CHROBREGO 8, 64-100 LESZNO

W budynku mieszczą się biura:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Lesznie (na parterze budynku) oraz szkoły językowej i zakładu fotograficznego.

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Chrobrego w Lesznie chodnikiem wzdłuż ulicy. Przy wejściu do budynku występują pojedyncze przeszkody tj. schody.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane z terenu województwa Wielkopolskiego mogą skorzystać z linii kolejowych, autobusowych.

W odległości ok. 900 m od siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lesznie zlokalizowany jest dworzec PKP. Z dworca kolejowego i dworca autobusowego idzie się ul. Dworcową i ul. Słowiańską w kierunku ul. Chrobrego, gdzie znajduje się siedziba SZ.

W odległości ok. 850 m od siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lesznie zlokalizowany jest dworzec autobusowy. Z dworca kolejowego i dworca autobusowego idzie się ul. Towarową i ul. Słowiańską w kierunku ul. Chrobrego, gdzie znajduje się siedziba SZ.

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku brak miejsc parkingowych dla beneficjentów, brak miejsc wyznaczonych dla rodziców z dziećmi, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy ul. Chrobrego. W pobliżu siedziby Sekcji Zamiejscowej w Lesznie wyznaczona jest Strefa Płatnego Parkowania.

Wejście do budynku

Wejście od ulicy Chrobrego w Lesznie.

Wejście do budynku bezpośrednio z ul. Chrobrego, jest to wejście główne, brak przycisku do przywołania pracowników KOWR dla osób poruszających się na wózku.

Domofon przed wejściem do budynku.



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów przez pracowników odbywa się w sekretariacie oraz w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku.

Brak możliwości wstępu do budynku osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

W siedzibie Sekcji Zamiejscowej nie ma osób posługujących się językami obcymi w stopniu komunikatywnym.

W budynku nie został wyznaczony asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie ma osoby, która jest tłumaczem migowym.

Brak linii telefonicznej do obsługi języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Salę konferencyjne

Brak sali konferencyjnych.

Ewakuacja

Ewakuacja z budynku odbywa się przez wejście główne. Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru.