

## **Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 9, 97-400 Bełchatów**

**W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, składnice akt, serwerownia i toalety.**

Pomieszczenia BP ARiMR mieszczą się na trzech kondygnacjach: parter, I piętro i II piętro.

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. 1-go Maja

Pierwsze przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Kwiatowej posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci.

Drugie przejście dla pieszych na ul. 1-go Maja nie posiada sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku nie występują żadne przeszkody.

### **Dojazd do budynku**


Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z trzech linii komunikacji miejskiej /bezpłatnej/, trzech linii komunikacji PKS oraz trzech linii przewoźników prywatnych. Przystanki zlokalizowane są 20 metrów od wejścia do budynku.

### **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na bezpłatnym miejskim parkingu zewnętrznym bezpośrednio przylegającym do budynku biura /ok. 70 miejsc parkingowych/. Drugi parking bezpłatny na ok. 120 miejsc parkingowych znajduje się przed centrum handlowym w odległości ok. 70 m od wejścia do budynku.

### **Wejście do budynku**

Wejście od ul. 1-go Maja



Wejście do budynku jest zlokalizowane na poziomie chodnika od ul. 1-go Maja z 10 – cio centymetrowym progiem uniemożliwiającym wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku bez pomocy.

### **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się w holu lub w Sali Obsługi na parterze budynku przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostała część pomieszczeń jest wydzielona jako strefa administracyjna, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, składnica akt, serwerownia i inne niedostępne dla beneficjentów.

W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe kondygnacje (części biurowe budynku).

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Joanna Berłowska, tel. 44 635 78 04, e-mail: joanna.berlowska@arimr.gov.pl
- Marek Woźniak, tel. 44 635 78 02, e-mail: marek.wozniak@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

### **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

### **Toalety**

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

### **Ewakuacja**

Ewakuacja z budynku odbywa się ciągami pieszymi, klatką schodową, przez hol do wyjścia.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych). Są zamontowane czujki dymu.