

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM  
NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW  
MAJĄTKU RUCHOMEGO**

**Sprzedawca:** Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,  
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4.

**Opis przedmiotu sprzedaży:**

Lp.	Nazwa zużytego i zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego	Nr ewidencyjny	Opis przedmiotu sprzedaży	Cena sprzedaży (zł)
1	łaznia grzewcza z czaszami BE6	801 47 204 63	urządzenie wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2004	200,00
2	aparat do ekstrakcji B 811 BUCHI	801 29 197 01	urządzenie wyeksploatowane, nietrzymające parametrów, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%	500,00
3	stół laboratoryjny	808 00 204 12	wyeksploatowany, uszkodzona konstrukcja, skorodowany, stopień zużycia 90%, rok produkcji 2004	80,00
4	aparat do liczenia kolonii	801 40 203 36	uszkodzona elektronika, naprawa nieopłacalna, wyeksploatowany w 95%	150,00
5	suszarka FD 115	801 17 203 45	urządzenie wyeksploatowane, uszkodzony wentylator, nie utrzymuje temperatury, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%, rok zakupu 2003	85,00
6	spektrofotometr Helios Alpha UV/VIS	801 02 204 26	brak zastosowania sprzętu w laboratorium z uwagi na wycofanie metod badań, wyeksploatowany w 60%, rok zakupu 2004	450,00
7	zestaw komputerowy	487 03 209 05	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2009	120,00
8	zestaw komputerowy	487 00 196 06	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 1996	120,00
9	zestaw komputerowy	487 00 207 18	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2007	120,00
10	zestaw komputerowy	487 00 211 25	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok nabycia 2011	120,00
11	zestaw komputerowy (notebook)	487 00 211 21	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok nabycia 2011	120,00
12	zestaw komputerowy	487 00 205 88	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2005	120,00

13	zestaw komputerowy	487 00 204 49	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2004	120,00
14	zestaw komputerowy	487 00 199 05	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 1999	120,00
15	zestaw komputerowy	487 00 205 41	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2005	120,00
16	zestaw komputerowy	487 00 204 48	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2004	120,00
17	zestaw komputerowy (notebook)	487 03 209 05	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2009	120,00
18	zestaw komputerowy	487 00 206 46	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2006	120,00
19	zestaw komputerowy	487 00 205 19	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2006	120,00
20	zestaw komputerowy	487 00 201 06	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2001	120,00
21	zestaw komputerowy	487 00 198 11	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 1998	120,00
22	zestaw komputerowy	487 00 203 24	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2003	120,00
23	zestaw komputerowy	487 00 209 07	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2009	120,00
24	<b>wojewódzki węzeł sieciowego systemu informatycznego GIS - serwer</b>	487 00 203 30	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2003	200,00
	terminal przenośny			
	zestaw komputerowy nr 7			
	zestaw komputerowy nr 8			

25	zestaw komputerowy	660 212 002	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2012	120,00
26	zestaw komputerowy	660 205 022	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2005	120,00
27	zestaw komputerowy	660 211 136	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok nabycia 2011	120,00
28	zestaw komputerowy	660 214 002	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2014	120,00
29	zestaw komputerowy	660 214 033	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2014	120,00
30	zestaw komputerowy (notebook)	660 210 025	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2010	120,00
31	zestaw komputerowy	640 208 079	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2008	120,00
32	zestaw komputerowy	660 199 002	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 1999	120,00
33	zestaw komputerowy	660 215 018	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2015	120,00
34	zestaw komputerowy	660 214 32	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2014	120,00
35	zestaw komputerowy	660 215 018	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany, stopień zużycia 95% rok zakupu 2015	120,00
36	telefaks Panasonic KX-FT 78	571 203 001	urządzenie wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 85%, rok zakupu 2003	25,00
37	wytrząsarka laboratoryjna	641 206 166	urządzenie wyeksploatowane, niekompletne, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%, rok zakupu 2006	50,00
38	niszczarka do dokumentów 2260 CC3	431 206 138	urządzenie wyeksploatowane, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 85%, rok zakupu 2006	30,00

39	piec muflowy FCF - 75	IV - 31 - 18	urządzenie wyeksploatowane, nietrzymające parametrów, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%, rok zakupu 1996	50,00
40	rejestrator ACR Smart Reader 1 Plus	502 204 071	uszkodzony, brak możliwości naprawy, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2004	20,00
41	rejestrator ACR Smart Reader 1 Plus	502 203 045	uszkodzony, brak możliwości naprawy, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2003	20,00
42	rejestrator ACR Smart Reader 1 Plus	502 204 029	uszkodzony, brak możliwości naprawy, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2004	20,00
43	rejestrator ACR Smart Reader 1 Plus	502 206 121	uszkodzony, brak możliwości naprawy, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2006	20,00
44	rejestrator ACR Smart Reader 1 Plus	502 206 142	uszkodzony, brak możliwości naprawy, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2006	20,00
45	natrysk do przemywania oczu G1806	430 200 070	wyeksploatowany, zardzewiały, nienadający się do użytkowania, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2000	15,00
46	natrysk do przemywania oczu G1806	430 200 072	wyeksploatowany, zardzewiały, nienadający się do użytkowania, stopień zużycia 100%, rok zakupu 2000	15,00
47	płyta grzewcza PG1	496 211 132	urządzenie wyeksploatowane, nietrzymające parametrów, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%	25,00
48	grzałka podczerwieni IRB 1	195 209 081	uszkodzona pompa odprowadzająca wodę, naprawa nieopłacalna, rok zakupu 2009	25,00
49	pralka BOSCH	493 221 04	urządzenie wyeksploatowane, nietrzymające parametrów, naprawa nieopłacalna, stopień zużycia 90%, rok zakupu 2011	100,00
50	komora migracyjna TNO	310 201 007	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2001	30,00
51	komora migracyjna TNO	310 201 008	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2001	30,00
52	komora migracyjna TNO	310 204 040	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
53	komora migracyjna TNO	310 204 041	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
54	komora migracyjna TNO	310 204 042	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
55	komora migracyjna TNO	310 204 043	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
56	komora migracyjna TNO	310 204 044	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
57	komora migracyjna TNO	310 204 045	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
58	komora migracyjna TNO	310 204 046	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
59	komora migracyjna TNO	310 204 047	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na	30,00

			wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	
60	komora migracyjna TNO	310 204 048	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
61	komora migracyjna TNO	310 204 049	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
62	komora migracyjna TNO	310 204 050	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
63	komora migracyjna TNO	310 204 051	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2004	30,00
64	komora migracyjna TNO	310 205 107	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
65	komora migracyjna TNO	310 205 108	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
66	komora migracyjna TNO	310 205 109	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
67	komora migracyjna TNO	310 205 110	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
68	komora migracyjna TNO	310 205 111	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
69	komora migracyjna TNO	310 205 112	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
70	komora migracyjna TNO	310 205 113	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
71	komora migracyjna TNO	310 205 114	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
72	komora migracyjna TNO	310 205 115	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
73	komora migracyjna TNO	310 205 116	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 2005	30,00
74	komora migracyjna TNO	II - 18 - 12	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1996	30,00
75	komora migracyjna TNO	II - 18 - 13	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1996	30,00

76	komora migracyjna TNO	II - 18 - 14	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1996	30,00
77	komora migracyjna TNO	II - 18 - 15	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1998	30,00
78	komora migracyjna TNO	II - 29 - 04	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1998	30,00
79	komora migracyjna TNO	II - 29 - 04	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1998	30,00
80	komora migracyjna TNO	II - 29 - 04	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1998	30,00
81	komora migracyjna TNO	II - 29 - 04	od 2020 roku komora nie jest używana w bieżącej pracy laboratorium z uwagi na wycofanie metody badań, urządzenie wyeksploatowane w 80%, rok zakupu 1998	30,00
82	biurko + łącznik + przystawka	201 017	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejona płyta pilśniowa, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2001	15,00
83	zabudowa ściany, obudowa grzejnika	200.018	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
84	zabudowa ściany, obudowa grzejnika	200 020	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
85	szafa aktowa	205 010	mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejona płyta pilśniowa, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2005	15,00
86	zestaw kuchenny	200 021	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
87	zestaw mebli	200 036	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
88	kącik socjalny	200 038	mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejona płyta pilśniowa, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
89	biurko z kontenerem	200 039	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
90	regał	199 079	mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejona płyta pilśniowa, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 1999	15,00
91	lada środkowa	III-5-24	mebel uszkodzony: chwiejny, wyszczerbiony, rozklejona płyta pilśniowa, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 1998	15,00

92	szafa laboratoryjna z regalem	204 036	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2004	15,00
93	zestaw mebli	200 041	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
94	zestaw mebli	200 042	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2000	15,00
95	zabudowa szafy	215 21	meble uszkodzone: chwiejne, wyszczerbione, rozklejone płyty pilśniowe, uszkodzone mocowania i zawiasy, stopień zużycia 95%, rok zakupu 2015	20,00

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP na stronie [www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz](http://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sprzedającego w dniu **12 czerwca 2024 roku**.

**Termin podpisania umowy bez zbędnej zwłoki od dnia wyboru oferty.**

**Miejsce realizacji:** WSSE w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

#### **Wadium:**

Kupujący wnosi wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy o nr **04 1010 1078 0078 2313 9120 0000 NBP O/O w Bydgoszczy** przed upływem terminu składania ofert.

Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać od dnia **13 czerwca do 4 lipca 2024 r.** w dni robocze w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> na terenie WSSE w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4.

Ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „**Oferta na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji**” należy złożyć w siedzibie sprzedającego, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, Kancelaria Ogólna, budynek E, parter w nieprzekraczalnym terminie do dnia **8 lipca 2024 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 lipca 2024 r. o godzinie 09:05** w siedzibie sprzedającego, budynek E, pokój nr 5.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
3. Dowód wpłaty wadium oraz nr bankowy konta, na które zwrócone zostanie wadium w przypadku nie wybrania lub odrzucenia oferty.
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana na każdej stronie przez osobę upoważnioną. Wszystkie zapisane kartki oferty muszą być spięte.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera danych i wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 2303 z późn. zm.)

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
*Wojciech KOPER*