

Informacje o kontrolach przeprowadzonych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w terminie: 19 stycznia 2022 r. i 21 kwietnia 2022 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku:

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym w Białymstoku,
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
- sprawdzenie wykonania decyzji znak MZ.5560.174.2018.2019.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r. (w toku kontroli z 19 stycznia 2022 r.),
- sprawdzenie wykonania upomnienia z dnia 21 marca 2022 roku wynikających z niezrealizowanej decyzji nr 1 i 2 znak MZ.5560.174.2018.2019.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r. w budynku administracyjnym w Białymstoku (w toku kontroli z 21 kwietnia 2022 r.).

Dodatkowe informacje o zakresie kontroli:

- czynności kontrolne w dniu 19 stycznia 2022 r. zostały przeprowadzone w związku ze sprawdzeniem wykonania obowiązków zawartych w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku znak MZ.5560.174.2018.2019.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r. w budynku administracyjnym,
- czynności kontrolne w dniu 21 kwietnia 2022 r. zostały przeprowadzone w związku ze sprawdzeniem wykonania obowiązków zawartych w upomnieniu z dnia 21 marca 2022 roku wynikających z niezrealizowanej decyzji nr 1 i 2 znak MZ.5560.174.2018.2019.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r. w budynku administracyjnym.

Ustalenia z kontroli zawarto w wydanych Protokołach ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych odpowiednio z 22 lutego 2022 r. i 27 kwietnia 2022 r.

Odniesiono się w nich do wykonania decyzji z 10 listopada 2020 r. znak: 174.2018.2019.2020.KW:

- decyzja nr 1: „zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi z obiektu, stanowiącego jedną strefę pożarową, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w sposób zmniejszający długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń (przy jednym kierunku dojścia) do 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)”,
- decyzja nr 2: „zapewnić spełnienie przez instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi wymagań wynikających z rozdziału 5 (instalacja wodociągowa

przeciwpożarowa) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w zakresie:

- minimalnego ciśnienia i wydajności,
- możliwości jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.”.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący uznał, że obowiązki określone w ww. decyzji nr 1 i 2 nie zostały wykonane.