

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Ocena przydatności	Data zakupu/ przekazania	Wartość początkowa	Wycena za szt. w zł
1	4-49-491-173	Komputer Komtech Apollo BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie. Sprzęt w 90 % zużyty	29.10.2007	1381,04	120,00
2	4-49-491-173	Monitor HYUNDAI T71D	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry odświeżania obrazu i przekątnej ekranu, monitor w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	
3	4-49-491-174	Komputer Komtech HERCULES BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie. Sprzęt w 90 % zużyty	29.10.2007	1381,04	120,00
4	4-49-491-174	Monitor HYUNDAI T71D	Przestarzały technologicznie, za niskie parametry odświeżania obrazu i przekątnej ekranu, w 75 % zużyty	29.10.2007	631,96	
5	4-49-491-210	Komputer ACTINA Sierra, monitor Balinea 1745S1	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie. Komputer w 90 % zużyty. Monitor przestarzały technologicznie, za niskie parametry, sprawny, stopień zużycia 75%	31.12.2007	5530,26	120,00
6	4-49-491-215	Komputer ACTINA Sierra, monitor Balinea 1745S1	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie. Komputer w 90 % zużyty. Monitor - brak aktualnych norm, niska jakość obrazu, za niska przekątna ekranu w stosunku do potrzeb użytkowników, sprawny, stopień zużycia 90%	31.12.2007	5530,26	120,00
7	4-49-491-216	Komputer ACTINA Sierra, monitor Balinea 1745S1	Za niskie parametry, nie wspierany system operacyjny, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, sprawny, w 80 % zużyty. Monitor - brak aktualnych norm, niska jakość obrazu, za niska przekątna ekranu w stosunku do potrzeb użytkowników, sprawny, stopień zużycia 70%	31.12.2007	5530,26	120,00
8	4-49-491-218	Komputer ACTINA Sierra, monitor Balinea 1745S1	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, zużyta elektronika na płycie głównej (przelutowane kondensatory) brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, sprawny, w 90% zużyty. Monitor - brak aktualnych norm, niska jakość obrazu, za niska przekątna ekranu w stosunku do potrzeb użytkowników, sprawny, stopień zużycia 90%	31.12.2007	5530,26	120,00
9	4-49-491-220	Komputer ACTINA Sierra, monitor Balinea 1745S1	zużyta elektronika na płycie głównej (przelutowane kondensatory) brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, sprawny, w 90 % zużyty. Monitor - brak aktualnych norm, niska jakość obrazu, za niska przekątna ekranu w stosunku do potrzeb użytkowników, sprawny, stopień zużycia 90%	31.12.2007	6035,34	120,00
10	4-49-491-229	Komputer Komtech Apollo BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, czytnika PDF, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, stopień zużycia 90 %	05.05.2008	1067,50	130,00
11	4-49-491-229	Monitor BELINEA 101728	Długo się nagrzewa, brak sterowników do systemów Windows10, stopień zużycia 75 %	05.05.2008	497,76	
12	4-49-491-253	Komputer Komtech Apollo BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, stopień zużycia 80 %	15.12.2008	2055,7	130,00
13	4-49-491-253	Monitor AOC 17"	przestarzały technologicznie, za niskie parametry, zużyta elektronika, stopień zużycia 80%	15.12.2008	575,84	
14	4-49-491-256	Komputer Komtech Apollo BTO	Za niskie parametry, brak wsparcia producenta systemu operacyjnego, brak wsparcia producentów oprogramowania przeglądarek, brak dysku, klawiatura i mysz w zestawie, stopień zużycia 80 %	15.12.2008	2055,7	
15	4-49-491-256	Monitor AOC 17"	przestarzały technologicznie, za niskie parametry, zużyta elektronika, stopień zużycia 80%	15.12.2008	575,84	130,00
16	27 EK poz 450	Komputer KOMTECH	Brak wsparcia producenta do aktualizacji bezpieczeństwa, przestarzały technologicznie, brak dysku, za niskie parametry monitora, wyeksploatowany, nieergonomiczny, stopień zużycia 70 %	30.12.2010	2 549,80	250,00
		Monitora AOC 19"			-	
17	27 EK poz. 451	Komputer KOMTECH	Brak wsparcia producenta do aktualizacji bezpieczeństwa, przestarzały technologicznie, brak dysku, za niskie parametry monitora, wyeksploatowany, nieergonomiczny, stopień zużycia 70 %	30.12.2010	2 549,80	250,00
		Monitora AOC 19"			-	
18	4-49-491-103	Drukarka Brother HL 2070N	nie włącza się, stopień zużycia 70 %	29.12.2005	860,10	30,00
19	27 EK 267	Drukarka HP LJ 1015	wyeksplataowana, zacina papier, za niskie parametry, stopień zużycia 100%	02.12.2003	1 298,89	50,00
20	27 EK 268	Drukarka HP LJ 1015	wyeksplataowana, zacina papier, za niskie parametry, stopień zużycia 100%	02.12.2003	1 298,89	50,00
21	4-49-491-289	Drukarka HP LJ 1000	słaba wydajność, zacina kartki, jasne wydruki, brudzi, brak sterowników do weeksplataowanych systemów operacyjnych, stopień zużycia 90 %	27.11.2002	150,00	50,00
22	27 EK poz. 416	Drukarka Xerox 4500	zacina się, częste zawieszania, brak sterowników do systemów Windows 10, stopień zużycia 80 %	31.12.2007	1 514,02	300,00
23	27 EK poz. 422	Drukarka Xerox 3150	długo się nagrzewa, brak sterowników do systemów Windows10, stopień zużycia 80 %	31.12.2007	392,84	50,00
24	27 EK poz. 424	Drukarka Xerox 3150	długo się nagrzewa, brak sterowników do systemów Windows10, stopień zużycia 80 %	31.12.2007	392,84	50,00
25	27 EK poz. 406	Zasilacz awaryjny Fidel Tronic	uszkodzona elektronika, trzeszczy, nie uruchamia się, bardzo uszkodzony, 100 % zużycia	13.12.2007	376,98	50,00
26	DZ III SZ poz. 141	Szafka	szafka koloru bordo, dwuczęściowa z witrażną szklaną, porysowana powierzchnia, widoczne ślady użytkowania	28.12.1997	687,99	50,00
27	DZ III SZ poz. 142	Szafka	szafka koloru bordo, dwuczęściowa z witrażną szklaną, porysowana powierzchnia, widoczne ślady użytkowania	28.12.1997	688,00	30,00
28	DZ III SZ poz. 452	Szafa biurowa	szafa drewniana, mocno porysowana powierzchnia, tył szafy uszkodzony, półki powyginane, wypadają, uchwyty połamane	03.02.2003	150,00	10,00
29	DZ III SZ poz. 456	Szafa biurowa	szafa drewniana, mocno porysowana powierzchnia, tył szafy uszkodzony, półki powyginane, wypadają, uchwyty połamane	03.02.2003	150,00	10,00
30	DZ III SZ poz. 457	Szafa biurowa	szafa drewniana, mocno porysowana powierzchnia, tył szafy uszkodzony, półki powyginane, wypadają, uchwyty połamane	03.02.2003	150,00	10,00

31	DZ V a F poz. 439	Fotel	uszkodzony mechanizm podnoszenia, chwieje się	20.12.2012	184,50	20,00
32	DZ V a F poz. 440	Fotel	uszkodzony mechanizm podnoszenia, chwieje się , przerwana siatka z boku fotela	20.12.2012	184,50	10,00
33	DZ V a F poz. 513	Fotel	fotel z podłokietnikiem, posiada siatke z tyłu oparcia, lekko uszkodzony mechanizm podnoszenia	14.12.2016	270,60	30,00