

Szczecin, 19.07.2024r



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4

dot. stanu technicznego tynków w pomieszczeniach od nr 150 do nr.154
wraz z korytarzem K + 1.11 i K + 1.12

Po przeprowadzeniu kontroli w w/w pomieszczeniach stwierdzono w większej części powierzchni brak przyczepności lub słabą przyczepność tynków do podłoża. Należy usunąć wszystkie tynki z sufitów oraz ścian powyżej tapety, a następnie wykonać nowe tynki zgodnie z technologią tynkowania. Alternatywnie można też, po usunięciu tynków, wykonać sufity podwieszane.

INSPEKTOR NADZORU
PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW
inż. Andrzej Rajewski
nr upr. bud. 192/SZ/83