

## **Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice**

### **W budynku mieszczą się biura:**

Kierownika Biura Powiatowego

Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach składa się z Kancelarii, Wydział ds. Płatności Bezpośrednich i Pomocy Krajowej, Wydziału Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt.

Biura ARiMR mieszczą się na parterze, pierwszym piętrze (0,1)

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Kopernika i ul. Strzelców Bytomskich.

Na trasie od ul. Kopernika dojście do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody, stopnie krawężniki.

Na trasie od ul. Strzelców Bytomskich dojście do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. stopnie, krawężniki, podejście nie utwardzone ziemia – brak schodów.

### **Dojazd do budynku**

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać linii autobusowych

- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr M105** kierunek Pyskowice lub Trynek Toruńska około 250m.
- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr 20** kierunek Pyskowice lub Bytom Dworzec około 250m.
- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr 71** kierunek Pyskowice lub Sikornik Osiedle około 250m.
- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr 152** kierunek Pyskowice lub Wielowieś Centrum Przesiadkowe około 250m.
- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr 207** kierunek Pyskowice lub Toszek
- Przystanek przy ul. Wojska Polskiego - linia **nr 739** kierunek Pyskowice lub Księży Las około 250m.

## **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu pomiędzy ulicami Kopernika i Krótką (parking bezpłatny).

Oraz pomiędzy ulicami Kopernika, Mozarta i Placu Kopernika 9 (parking bezpłatny).

Parking bezpośrednio przed wejściem do budynku użytkowany przez mieszkańców i pracowników firm.

## **Wejścia do budynku**

Wejście od ul. Kopernika



Wejście do budynku z poziomu chodnika z lekkim progiem w przejściu. Drzwi rozwierane podwójne z wiatrolapem, szerokie. Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody. Na ścianie przy schodach, zamontowana przez administratora budynku winda dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich (obecnie wyłączona z użytkowania).

## **Obsługa interesantów**

Obsługa beneficjentów odbywa się w Biurze Obsługi Klienta przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni wynajmowanej przez ARiMR, zlokalizowanej na końcu korytarza za wydzielonymi drzwiami (BOK, WC, sala konferencyjna). W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe, mieszkalne budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Robert Kusz, tel.32 678 58 84, e-mail: [robert.kusz@arimr.gov.pl](mailto:robert.kusz@arimr.gov.pl)
- Mateusz Grzesiak, tel.32 678 58 84, e-mail: [Mateusz.Grzesiak@arimr.gov.pl](mailto:Mateusz.Grzesiak@arimr.gov.pl)

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

## **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

## **Toalety**

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, nie jest w pełni dostosowana (brak poręczy do przytrzymania) – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

## **Sale konferencyjne**

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się jedna sala konferencyjna do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

## **Ewakuacja**

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez główny ciąg komunikacyjny bezpośrednio z pomieszczeń zajmowanych przez ARiMR.

Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego

Na stanie Biura Powiatowego ARiMR znajduje się megafon do ogłaszania komunikatów alarmowych.