

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Ocena przydatności	Data zakupu/ przekazania	Wartość początkowa	Wycena za szt. w zł
1	4-49-491-62	Komputer AdaxLand	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	27.11.2002	4.375,78	40,00
		Monitor	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			30,00
		Drukarka HP LaserJet 1000	Przestarzały sprzęt możliwe problemu z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi.			40,00
2	4-49-491-94	Komputer Komtech Herkules	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	29.12.2005	2186,24	50,00
		Drukarka Brother HL 2070N	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
		Monitor Benq LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			30,00
3	4-49-491-142	Komputer Komtech Herkules	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	17.11.2006	2425,36	50,00
		Monitor HYUNDAI X71S	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			30,00
4	4-49-491-144	Komputer Komtech Herkules	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	17.11.2006	2723,04	50,00
5	4-49-491-234	Komputer Komtech Apollo	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	05.05.2008	1067,50	50,00
6	4-49-491-244	Komputer Komtech Apollo	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	05.05.2008	1067,50	50,00
		Monitor Belinea 101728	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			30,00
7	4-49-491-245	Komputer Komtech Apollo	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	05.05.2008	1067,50	50,00
		Monitor Belinea 101728	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			30,00
8	4-49-491-266	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwy problem z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
9	4-49-491-267	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwy problem z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
10	4-49-491-268	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
		Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie			70,00

11	4-49-491-269	Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).	03.09.2010	4 306,60	40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
12	4-49-491-270	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
13	4-49-491-273	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
14	4-49-491-274	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
15	4-49-491-275	Komputer Dell OptiPlex 380	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, bateria CMOS do wymiany, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	03.09.2010	4 306,60	70,00
		Monitor Dell LCD 17"	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			40,00
		Karta graficzna	przestarzała, brak obsługi aktualnie wykorzystywanych technologii, a wsparcie zostało zakończone w 2016 r.			10,00
		Drukarka Samsung ML-2850 D	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi			20,00
16	27 EK poz. 292	Komputer Marczyk 2,4 ASUS	wyeksplloatowany, brak dysku HDD, brak wsparcia producenta urządzenia dla najnowszych systemów operacyjnych, klawiatura + mysz w zestawie	29.12.2003	2537,60	40,00
		Monitor AOC	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).			20,00
17	27 EK poz. 275	Drukarka HP HP1010	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi	22.12.2003	828,45	30,00
18	27 EK poz. 385	Monitor HYUNDAI T71D	wyeksplloatowany, nie spełnia najnowszych norm pod względem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz energooszczędności (TCO, ISO, Energy Star).	29.10.2007	631,96	30,00
19	27 EK poz. 429	Drukarka HP LJ 1005	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi	15.12.2008	455,06	40,00
20	27 EK poz. 437	Drukarka HP LJ P2014	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi	15.12.2008	921,10	40,00
21	27 EK poz. 491	Drukarka HP P 2035	przestarzały sprzęt , możliwe problemy z współpracą z aktualnymi systemami operacyjnymi	30.03.2012	649,00	60,00
22	8-80-803-22	Kserokopiarka MITA 2560	plyta , zespół wywołujący, podajnik dokumentów -uszkodzone	08.06.2001	10553,00	40,00
23	6-66-669-7	Frankownica + waga	zbędna	28.10.2005	6685,60	50,00
24	DZ V K poz. 1068	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
25	DZ V K poz. 1072	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
26	DZ V K poz. 1079	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
27	DZ V K poz. 1081	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
28	DZ V K poz. 1086	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
29	DZ V K poz. 1088	Krzesło tapicerowane	zużyte	03.09.2010	82,96	5,00
30	DZ V K poz. 1106	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
31	DZ V K poz. 1109	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
32	DZ V K poz. 1110	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
33	DZ V K poz. 1113	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
34	DZ V K poz. 1114	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
35	DZ V K poz. 1115	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
36	DZ V K poz. 1116	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
37	DZ V K poz. 1119	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
38	DZ V K poz. 1121	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00
39	DZ V K poz. 1122	Krzesło obrotowe	zużyte	03.09.2010	228,14	10,00

40	DZ V a F poz. 365	Fotel Premier	zużyte	03.09.2010	1283,44	10,00
41	DZ V a F poz. 366	Fotel Premier	zużyte	03.09.2010	1283,44	10,00
42	DZ V a F poz. 394	Fotel Minister	zużyte	03.09.2010	610,00	10,00
43	8-80-803-26	Niszczarka PS320	zespół napędu, płyta zasilająca, pokrywa głowicy - uszkodzone	04.10.2002	3490,00	10,00
44	DZ XXV IS poz 296	NiszczarkaWallner C860	zespół napędu i silnik uszkodzony	28.12.2011	736,77	10,00
45	DZ XVI IM poz. 289	Radio Sony	zużyte, brak odbioru sygnału	27.12.2010	220,00	10,00
46	DZ XVI IM poz. 74	Radiomagnetofon Sony	zużyte, brak odbioru sygnału	18.12.1997	505,00	10,00
47	DZ XVI IM poz. 139	Radiomagnetofon Samsung	zużyte, brak odbioru sygnału	03.12.1999	299,00	10,00