

Wykonawca wyceny: Radosław Idzik

Właściciel: AGNCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: AL. JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2024

Marka: SKODA Model: Superb II 1.8 TSI MR`14 E5
 Wersja: Ambition Nr rejestracyjny: WI2296Y Rok produkcji: 2015
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAB73T1F9059947

Nr INFO-EKSPERT 034-02315
 Data pierwszej rejestracji 26.05.2015 r.
 Data ważności badania technicznego 18.05.2024 r.
 Wskazanie drogomierza 197049 km
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy typu perła
 Oznaczenie typu 3T
 Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1798 ccm / 118 kW (160 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Antena radiowa podwójna	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	28	Przygotowanie pod telefon GSM II
4	Czujnik deszczu	29	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
5	Czujniki parkowania - tył	30	Reflektory bi-ksenonowe z funkcją adaptacji świateł AFS
6	Filtr p/pyłkowy	31	Reflektory p/mgielne przednie z doświetlaniem luków
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	32	Schówek na okulary
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	Schówek pod siedzeniem pasażera
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	34	Spryskiwacze reflektorów
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	35	System DSR
11	Fotele przednie podgrzewane	36	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
12	Głośniki 8 szt.	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Immobilizer	38	System Light Assist
14	Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna pokryta skórą	39	System p/poślizgowy MSR
15	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Końcówka układu wydechowego chromowana	41	System przeciwwkolyzacyjny Active City Stop (ACS)
17	Kurtyny powietrzne boczne	42	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie	43	Światła tylne LED
19	Lusterko wewnętrzne ściemnianie automatycznie	44	Tarcze kół aluminiowe 16"
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	45	Tempomat
21	Pakiet Chrom	46	Wyświetlacz Maxi-DOT
22	Parasol	47	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
23	Podłokietnik przedni z wyświetlaczem temperatury i zegarem	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Zestaw naprawczy opon
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	50	Złącze "AUX"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Autoalarm z czujnikiem ruchu Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	247

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
2	Czujniki parkowania - przód Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	267
3	Koło zapasowe Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	55
4	Lakier perłowy Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	451
5	Pakiet Fotele i Lusterka Ambition Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	682
6	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3 + zmieniarka CD Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	180
7	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	21
8	System kontroli ciśnienia w oponach Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Zmieniarka CD	67

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (105 mies.)	40 400 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 970 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 479 zł
KOREKTY RÓŻNE	600 zł
W tym:	
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5.0 1 944
Korekta ze względu na wcześniejsze naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdu	-5.0 - 1 944
Dodatkowy komplet opon	1.5 600

UWAGI

Pojazd zakupiony w polskiej sieci dealerskiej. Stwierdzono wykonane w przeszłości naprawy blacharsko-lakiernicze:

- pokrywa przednia
- błotnik przedni lewy
- błotnik tylny lewy
- pokrywa bagażnika
- błotnik tylny prawy
- błotnik przedni prawy
- podłoga bagażnika

Pojazd posiada defekty blacharsko-lakiernicze w postaci zarysowań, wgnieceń karoserii - podczas oględzin stwierdzono:

- wgniecenia poszycia drzwi przednich lewych
- odpryski lakieru drzwi przednich lewych
- zarysowania zderzaka tylnego

Wyciek oleju w układzie dolotowym w obszarze turbosprężarki. Na aucie zamontowane ogumienie zimowe marki Nokian WR d4, rok produkcji 2018, wysokość bieżnika w przedziale 4,6-6,1mm. Wyposażenie dodatkowe - komplet opon letnich marki Michelin Primacy 4 rozmiar 205/55/16.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. *Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.*
2. *Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu*
3. *Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.*
4. *Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.*
5. *Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.*
6. *Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

39 500 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 7 386.18 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na II-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



