

Puławy, dnia 29.12.2022r.


Wykaz rzeczowego majątku ruchomego

Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Puławach

Lp.	Nazwa składnika/przedmiotu	Ilość sztuk	Rok zakupu	Uzasadnienie	Uwagi
1.	Biurka meblowe (jasny beż)	2	2005	Zniszczone, okleina odstaje od blatu, uszkodzone uchwyty przy szufladach i zawiasy przy szafkach	
2.	Laptop Lenovo V130 -14IKB SK/K/06-187/HZ	1	2018	Zatarcie zawiasów pokrywy wyświetlacza (lewy i prawy), obustronne wyłamanie mocowania zawiasów w obudowie od strony części klawiaturowej, uszkodzenie mocowania głównego włącznika sieciowego, brak dysku – niesprawny	
3.	Laptop Lenovo V130-14 IKB SK/K/06-183/HZ	1	2018	Zatarcie zawiasów pokrywy wyświetlacza (lewy i prawy), obustronne wyłamanie mocowania zawiasów w obudowie od strony części klawiaturowej, trwałe uszkodzenie: taśmy sygnałowej monitora LCD okablowania inwertera LCD, płyty głównej, brak dysku - niesprawny	
4.	Laptop Lenovo V130-14IKB SK/K/06-189/HZ	1	2018	Zatarcie zawiasów pokrywy wyświetlacza (lewy i prawy), obustronne wyłamanie mocowania zawiasów w obudowie od strony części klawiaturowej, trwałe uszkodzenie: taśmy sygnałowej monitora LCD, płyty głównej, brak dysku- niesprawny	
5.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother HL – L2360DN SK/06-162/HK	1	2017	Uszkodzony moduł utrwalania, rolki poboru papieru, błędy elektroniki możliwa konieczność wymiany płyty głównej – naprawa nieopłacalna przewyższa wartość urządzenia	
6.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC -L270DSW AP/55/S. K	1	2017	Uszkodzony moduł utrwalania, błędy elektroniki możliwa konieczność wymiany płyty głównej – naprawa nieopłacalna przewyższa wartość urządzenia	

6.	Rejestrator temperatury i ciśnienia EBI AE-S wraz z kapsułą, program Winlog2000PL, Interface EBI	1	2008	ogólne zużycie wynikające z intensywnej eksploatacji, urządzenie niesprawne, naprawa przekracza wartość rzeczywistą urządzenia	
9.	Laptop Lenovo V130-14IKB SK/K/06-185/EP	1	2018	Zatarcie zawiasów pokrywy wyświetlacza (lewy i prawy), obustronne wyłamanie mocowania zawiasów w obudowie od strony części klawiaturowej, rozwarstwienie obudowy wynikające z wyłamania mocowania zawiasów, brak dysku – niesprawny	
10.	Laptop Lenovo V130-14IKB SK/K/06-177/HZ	1	2018	Zatarcie zawiasów pokrywy wyświetlacza (lewy i prawy), obustronne wyłamanie mocowania zawiasów w obudowie od strony części klawiaturowej, rozwarstwienie obudowy wynikające z wyłamania mocowania zawiasów, ubytek materiału w rogu obudowy, brak przycisku włącznika, brak dysku – niesprawny	
11.	Waga elektroniczna WPE 600 Radwag PP/8/S.W.L.	1	1998	Ogólne zużycie - niesprawne, naprawa przewyższa realną wartość urządzenia	

Kontakt: tel. 81 886 48 91


DYREKTOR
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Puławach
Maria Wojtyła