

## Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu

Lp.	Nazwa inwentarzowa składnika majątku	Nr inwentarzowy	Data nabycia	Cena nabycia	Stopień zużycia (%)	Stan zużycia	Opis techniczny	Wartość rynkowa	Kategoria zakwalifikowania
<i>Prokuratura Okręgowa w Toruniu</i>									
1.	Radio R-M Thomson	XVII-23	24.12.2004	129,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, urwana antena, brak możliwości naprawy.	40,00 zł	zbędny /zyżyty
2.	Lampka SAHARA biu stal	X-2-68	26.09.2007	250,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	25,00 zł	zbędny /zyżyty
3.	Telefon przewodowy Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
4.	Telefon przewodowy Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
5.	Niszczarka Ideal 2501 4 mm	XII-3-85	12.12.2007	2 059,36 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	200,00 zł	zbędny /zyżyty
6.	Cyfrowa centrala telefoniczna SIGMA	XIII-2-162	30.10.2008	3 497,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Opinia-centrala jest wyeksplloatowana, rozłącza rozmowy przychodzące i wychodzące, słaba słyszalność rozmów, wyłączanie się zasilacza, brak części zamiennych, (rok prod.2008).	280,00 zł	zbędny /zyżyty
7.	Czajnik elektryczny marki Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
8.	Telefon stacjonarny Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, piszczy przy próbie połączenia się	20,00 zł	zbędny /zyżyty
9.	Telefon stacjonarny Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, uszkodzenie techniczne nie słycać sygnału.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
10.	Telefon stacjonarny Alcatel	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, piszczy przy próbie połączenia się	40,00 zł	zbędny /zyżyty
11.	Telefon stacjonarny Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, piszczy przy próbie połączenia się	20,00 zł	zbędny /zyżyty
12.	Niszczarka Ideal 3103 803	8-80-803-71	23.12.2009	3 782,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne-urządzenie nie wciąga papieru do zniszczenie, zakupiona 2009r.nie ma części do naprawy.	200,00 zł	zbędny /zyżyty
13.	Ekspres Krups	XXIV-760	16.12.2015	1 990,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	200,00 zł	zbędny /zyżyty
14.	Zegar ścienny	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	15,00 zł	zbędny /zyżyty
15.	Wentylator MVA303 4992	XXIV-102	05.07.2001	155,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
16.	Telefon stacjonarny Panasonic	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
17.	Czajnik elektryczny Philips	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	40,00 zł	zbędny /zyżyty
18.	Czajnik elektryczny Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
19.	Czajnik elektryczny Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
20.	Czajnik	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
21.	Aparat telefoniczny	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
22.	Aparat telefoniczny	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty

23.	Philips radio + CD	XVII-133	23.01.2018	650,00 zł	89%	w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	149,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
24.	Lampka biurkowa czarna	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	25,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
25.	Wiatrak - biały	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
26.	Czajnik	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
27.	Fax PANASONIC KX-MB2170	XIII-2-239	22.12.2017	975,00 zł	80%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne-przy próbie połączenie piszczy, nie łączy połączeń.	60,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
28.	Lodówko-zamrażarka	XXIV-362	30.12.2004	580,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	200,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
29.	Detektor metalu z lokalizatorem-bramka	6-62-624-1	19.06.2001	26 706,00 zł	95%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne-bramka detekcyjna wyeksplloatowana, brak możliwości poprawy kalibracji urządzenia, brak wsparcia technicznego.	1 335,30 zł	zobowiązany /zwyżyty
30.	Detektor metalu	6-62-624-3	09.02.2009	18 962,62 zł	95%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne-bramka detekcyjna wyeksplloatowana, brak możliwości poprawy kalibracji urządzenia, brak wsparcia technicznego.	948,13 zł	zobowiązany /zwyżyty
31.	Kserokopiarka KYOCERA KM-3050	8-80-803-57	21.12.2007	17 380,12 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony skaner, bęben, zespółgrzewczy, podajnik papieru,rolki pobierające papier)	500,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
32.	Niszczarka Kobra 2205	XII-3-2	03.12.1999	1 501,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji	200,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
33.	Detektor metalu	6-62-624-2	04.12.2007	11 941,07 zł	95%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne-niestabilna praca urządzenia, brak możliwości poprawy kalibracji urządzenia, brak wsparcia technicznego.	597,05 zł	zobowiązany /zwyżyty
34.	Radiomagnetofon CD Philips	XVII-56	23.12.2004	329,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	85,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
35.	Czajnik elektryczny Łuczniak	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
36.	Czajnik elektryczny Philips	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne,przecieka.	40,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
37.	Czajnik elektryczny Philips	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	40,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
38.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
39.	Wiatrak	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
40.	Lampka biurowa	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	25,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
41.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
42.	Czajnik Bosch	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
43.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
44.	Telefon stacjonarny Alcatel T56-CE Black	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	40,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
45.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
46.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
47.	Radio Audio JVC 558872	XVII-7	29.12.1999	888,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	350,00 zł	zobowiązany /zwyżyty
48.	Wentylator bas	XXIV-60	03.08.1998	73,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zobowiązany /zwyżyty

49.	Wentylator Bas 22,50cm	XXIV-59	03.08.1998	73,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
50.	Telefon stacjonarny-3szt	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
51.	Czarna lampka biurowa	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	25,00 zł	zbędny /zyżyty
52.	Czajnik	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
53.	Czajnik elektryczny -2szt.	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
54.	Radiomagnetofon "Thomson" kod:0401800142625	XVII-57	11.10.2004	199,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	15,00 zł	zbędny /zyżyty
55.	Radio "Wanda"	XVII-134	23.01.2018	520,00 zł	89%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	55,00 zł	zbędny /zyżyty
56.	Czajnik	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
57.	Czajnik Zelmer	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
58.	Nawilżacz powietrza Venta	XXIV-702	28.12.2010	1 057,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	350,00 zł	zbędny /zyżyty
59.	Ekspres do kawy Krups	XXIV-745	24.12.2012	3 553,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	200,00 zł	zbędny /zyżyty
60.	Kserokopiarka Kyocera KM2050 z podajnikiem	8-80-803-47	27.12.2006	9 800,00 zł	98%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru,zespół utrwalania obrazu)	500,00 zł	zbędny /zyżyty
61.	Kserokopiarka Kyocera KM2050 z podajnikiem	8-80-803-48	27.12.2006	9 800,00 zł	98%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru,zespół utrwalania obrazu)	500,00 zł	zbędny /zyżyty
62.	Kserokopiarka Kyocera KM2050 z podajnikiem	8-80-803-58	21.12.2007	10 980,00 zł	98%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru,zespół utrwalania obrazu)	500,00 zł	zbędny /zyżyty
63.	Drukarka Brother HL-5380DN	XII-1-261	01.06.2011	1 776,00 zł	98%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru,zespół utrwalania obrazu)	360,00 zł	zbędny /zyżyty
64.	Kserokopiarka HP LJ M521	4-49-491-262	29.07.2019	2 650,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzone rolki pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, zepsuty zespół napędowy, zespół skanera, podajnik ADF)	999,00 zł	zbędny /zyżyty
65.	Drukarka HP LJ Pro M521	4-49-491-256	29.07.2019	2 650,00 zł	99%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzone rolki pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, uszkodzona płyta główna, płyta zasilająca, podajnik ADF)	999,00 zł	zbędny /zyżyty
66.	Czajnik elektryczny "Zelmer"	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Urządzenie niesprawne, przecieka.	30,00 zł	zbędny /zyżyty
67.	Telefon PANASONIC	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	20,00 zł	zbędny /zyżyty
68.	Telefon ALTACEL	Ewidencja ilościowa		-	100%	wyeksplloatowany w znacznym stopniu	Uszkodzenie techniczne, brak możliwości naprawy.	40,00 zł	zbędny /zyżyty
<b>Razem PO</b>				<b>134 906,17 zł</b>				<b>11 037,48 zł</b>	
<b>Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu</b>									

1.	Kserokopiarka Kyocera M2035dn	XII-2-19	10.12.2015	1 280,00 zł	99,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, zespół utrwalania obrazu, zespół napędowy, zespół wyjścia papieru)	769,00 zł	zbędny /zżyty
2.	Kserokopiarka Kyocera KM3035	8-80-803-42	01.06.2005	14 982,00 zł	96,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, podajnik ADF, zespół skanera)	500,00 zł	zbędny /zżyty
3.	Kserokopiarka Kyocera KM3060 z podajnikiem	8-80-803-75	23.12.2009	18 141,40 zł	96,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, zespół podnoszenia papieru w kasecie, podajnik ADF)	500,00 zł	zbędny /zżyty
4.	Kserokopiarka Olivetti z podajnikiem	8-80-803-40	27.12.2004	14 762,00 zł	99,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, prowadnice papieru, zespół napędowy)	249,00 zł	zbędny /zżyty
5.	Kserokopiarka Kyocera KM3035 z podajnikiem	8-80-803-56	21.12.2007	17 580,20 zł	99,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu. Zespół Lasera, dupleksu, skanera)	500,00 zł	zbędny /zżyty
<b>Razem PRTC-Z</b>				<b>66 745,60 zł</b>				<b>2 518,00 zł</b>	
<b>Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód w Toruniu</b>									
1.	Kserokopiarka Kyocera KM3040 z podajnikiem	8-80-803-59	22.09.2008	17 439,90 zł	99,00%	wyeksplotowany w znacznym stopniu	Po wykonaniu ekspertyzy ustalono, że sprzęt nie nadaje się do naprawy tylko do utylizacji (uszkodzony zespół wywoływania obrazu, zespoły bębna, rolek pobierania papieru, zespół utrwalania obrazu, podajnik ADF, zespół elektrody ładującej )	999,00 zł	zbędny /zżyty
<b>Razem PRT-W</b>				<b>17 439,90 zł</b>				<b>999,00 zł</b>	

**Łącznie 219 091,67 zł**

Kategoria oceny stopnia zużycia wg. okresu eksploatacji

- |  |        |
|--|--------|
| 1) urządzenia/meble nowe                 | 0%     |
| 2) wyeksplotowana w lekkim stopniu       | 20%    |
| 3) wyeksplotowana w umiarkowanym stopniu | 50%    |
| 4) wyeksplotowana w znacznym stopniu     | 90-99% |