

**Opinia numer: 1317E032023**

z dnia: 2023/03/28

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## PODSTAWA OPINII

- Ogłędziny pojazdu wykonane osobiście w dniu 24.03.2023r., na parkingu Zleceniodawcy.
- Podczas oględzin uczestniczyli wyznaczeni pracownicy.
- Wycena sporządzona na podstawie danych z branżowych stron internetowych oraz z oprogramowania Info-Expert.
- Wycena sporządzona w oparciu m.in o Instrukcję określania wartości pojazdów nr 1/2016 wydanej SRTSiRD.
- Kalkulacja kosztów naprawy wykonana za pomocą programu Audatex.
- Dowód rejestracyjny pojazdu.
- Informacje i dokumentację pojazdu wraz z historią eksploatacji.
- Doświadczenia własnego

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2010

Model: SX4 VVT MR'10 E5

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI 5881N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TSMEYB21S00519996



Data pierwszej rejestracji	2010/11/04
Data ważności badania technicznego	2023/11/15
Wskazanie drogomierza	274315 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/04-23/03/23)	149 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1685 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	M16A

---

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

---

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 23 marca 2023 roku wynosi:

**15700 PLN** w tym VAT (23,0%) **2935,77 PLN**

<b>ZAŁĄCZNIKI</b>
-------------------

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Kalkulacja DAT - Naprawa konieczna (bieżąca)
- 5 Wycena wartości - arkusz kontrolny

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Angenja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Lódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2010

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI 5881N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TSMEYB21S00519996

Data pierwszej rejestracji	2010/11/04
Data ważności badania technicznego	2023/11/15
Wskazanie drogomierza	274315 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/04-23/03/23)	149 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1685 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Poduszka powietrzna pasażera
2	Filtr p/pyłkowy	14	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Głośniki 8 szt.	16	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
5	Immobilizer	17	System wspomagania nagłego hamowania
6	Klimatyzacja	18	Szyby atermiczne
7	Kolumna kierownicy regulowana	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Komputer pokładowy	20	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	21	Światło dodatkowe STOP
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	22	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
11	Obrotomierz	23	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
12	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Zamek centralny zdalnie sterowany

**Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby  
Spryskiwacz szyby tylnej  
Wycieraczka szyby tylnej

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Opony Matador Nordica 205/60 R16 wys. bieżnika 5-6mm	115

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DEBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP TL	7,0	34
Przednie prawe:	DEBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP TL	7,0	34
Tylne lewe:	DEBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP TL	8,0	22

Tyłne prawe: DEBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP TL 8,0 22

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych. Identyfikacji pojazdu dokonano z natury na podstawie ujawnionych numerów nadwozia oraz na wklejce identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w dokumencie własności.

Silnik - W czasie ogłędzin pojazd uruchomiony, rozruch średni, praca równomierna w różnych zakresach prędkości obrotowej. W możliwym zakresie do weryfikacji wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Nadwozie:

- pokrywa przednie - niewielki wgniot, odpryski materiału lakierniczego,
- reflektor prawy po wmianie,
- okładzina zderzaka przedniego - pęknięta pod reflektorem,
- drzwi tył prawe - wgniot,
- poszycia drzwi przednich i tylnych po obu stronach liczne przetarcia warstwy wierzchniej materiału lakierniczego,
- poszycia błotników przednich i tylnych po obu stronach liczne przetarcia warstwy wierzchniej materiału lakierniczego,
- błotnik tylny lewy w części dolnej z postępującą korozją,
- błotnik tylny prawy + próg w części dolnej z postępującą korozją,
- pokrywa tylna - wgnioty w środkowej części,
- lusterko przednie prawe - przetarta osłona,
- dach - miejscowe odpryski materiału lakierniczego,

Wnętrze pojazdu:

- ślady zużycia eksploatacyjnego adekwatnego do przebiegu i sposobu eksploatacji, zanieczyszczona tapicerka siedzeń, pęknięta osłona głośnika w drzwiach przednich prawych,

Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ napędowy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych, w możliwym zakresie do sprawdzenia wycieków nie stwierdzono. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Układ hamulcowy - z zewnętrznych ogłędzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej.

Pojazd kilka miesięcy wyłączony z eksploatacji, garażowany.

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (154 mies.) ..... 22 750 PLN  
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 115 PLN

*Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 638 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 3 917 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 191 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 83 315 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -16,66%.*

**KOREKTA ZA OGUMIENIE** ..... **325 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

**KOREKTY RÓŻNE** ..... **- 4 219 PLN**

**W tym:** [%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd -2,0 - 391

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.  
W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.*

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu 5,0 979

*Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.  
Udokumentowana historia pojazdu*

Konieczne naprawy pojazdu -24,5 -4 807

*Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 23 marca 2023 roku wynosi:

**15700 PLN**

(słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2935,77 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III - 2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.
- Wartość przedmiotu wyceny została sporządzona na dzień wykonania oględzin,
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu zlecenia a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez zleceniodawcę informacji, jeśli było brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym przez wykonawcę lub było niemożliwe bądź utrudnione.
- Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego oraz autentyczności numerów identyfikacyjnych i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych dokumentów.
- Nie badano tytułu prawnego wycenianego pojazdu i ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży za oszacowaną wartość pojazdów.
- Przedmiotowa wycena wraz z niniejszym załącznikiem stanowi integralną całość. Sam załącznik ani sama wycena nie mogą być interpretowane oddzielnie.
- Wycenę sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy w ilości szt. 1.

# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 1317E032023

z dnia: 2023/03/28

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Łódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2010


Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI 5881N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1317E032023

z dnia: 2023/03/28

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2010

Model: SX4 VVT MR 10 E5

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI 5881N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG\_20230323\_112113



IMG\_20230323\_112117



IMG\_20230323\_112123



IMG\_20230323\_112127





IMG\_20230323\_112132



IMG\_20230323\_112136



IMG\_20230323\_112140




IMG\_20230323\_112146



IMG\_20230323\_112151



IMG\_20230323\_112200



IMG\_20230323\_112202




IMG\_20230323\_112213



IMG\_20230323\_112222



IMG\_20230323\_112230




IMG\_20230323\_112241




IMG\_20230323\_112244



IMG\_20230323\_112246




IMG\_20230323\_112331



IMG\_20230323\_112342



IMG\_20230323\_112403



IMG\_20230323\_112408



IMG\_20230323\_112412



IMG\_20230323\_112426



IMG\_20230323\_112431




IMG\_20230323\_112436



IMG\_20230323\_112441



IMG\_20230323\_112443



IMG\_20230323\_112445




IMG\_20230323\_112449




IMG\_20230323\_112502



IMG\_20230323\_112505



IMG\_20230323\_112707



IMG\_20230323\_112712



IMG\_20230323\_112716



IMG\_20230323\_112744




IMG\_20230323\_112803




IMG\_20230323\_112818



IMG\_20230323\_112828



IMG\_20230323\_112926



IMG\_20230323\_112930



IMG\_20230323\_112935




IMG\_20230323\_112948



IMG\_20230323\_112955



IMG\_20230323\_113006



IMG\_20230323\_113009



IMG\_20230323\_113014



IMG\_20230323\_113017



IMG\_20230323\_113021



IMG\_20230323\_113031



IMG\_20230323\_113045



IMG\_20230323\_113058



IMG\_20230323\_113107






IMG\_20230323\_113118



IMG\_20230323\_113129



IMG\_20230323\_113621



IMG\_20230323\_112856

Kosztorys (System DAT)

Kalkulacja

1317E032023 z 28.03.2023

Kalkulacja kosztów naprawy (System DAT)

Nr sprawy 1317E032023

Nr sprawy : 1317E032023  
Nr rejestracyjny : WI 5881N  
Rodzaj pojazdu : sam. osobowy, SUV, mały dost.  
Producent : Suzuki  
Typ główny : SX4 (RW/EY)(2006->)  
Podtyp : Classic Comfort 4x4  
VIN : TSMEYB21S00519996  
Pierwsza rej. : 2010-11-04

-----  
wyposażenie seryjne  
-----

24507 9 głośnik  
40000 ABS  
40801 asystent hamowania  
11406 części zewnętrzne kolor nadwozia  
70308 elektroniczny program stabilizacji (ESP)  
29200 filtr kabinowy: filtr pyłkowy  
32704 fotel przód lewy z regulowaną wysokością  
40506 hamulec tarczowy tył  
37107 instalacja ostrzegająca dla pasa bezpieczeństwa  
35508 Keyless-Entry  
69009 kierownica (skóra)  
36404 klamki drzwi na zewnątrz kolor nadwozia  
35206 klamki drzwi wewnątrz chromowane  
69503 kolumna kierownicy (kierownica) z regulowaną wysokością  
27020 konsola środkowa z schowek  
26901 kurtyna powietrzna przód i tył  
37707 lampka do czytania  
20006 listwy ozdobno-ochronne boczny  
15201 lustro zewnętrzne elektrycznie regul. i ogrzewane, obydwie  
15807 lustro zewnętrzne kolor nadwozia  
10005 nadwozie: 5-drzw.  
37301 napinacz pasa przód  
25300 obrotomierz  
24401 obsługa systemu audio na kierownicy  
33508 oparcie fotela tylnego dzielony / składany  
60501 opona 205/60 R16 ..H  
22000 oszklenie przyciemn.  
22202 oszklenie tył przyciemn.  
37902 osłony przeciwsłoneczne z lustro  
37004 pasy bezpieczeństwa przód z regulowaną wysokością  
35405 pilot zdalnego sterowania dla zamek centralny  
35001 podnośnik szyby elektryczny przód  
26803 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera  
75005 przekładnia 5-biegowa  
16000 reling dachowy  
70420 rodzaj napędu: napęd na wszystkie koła  
70990 rozstaw osi 2500 mm  
39502 schowek pod fotel przód prawy  
83705 silnik 1,6 l - 88 kw 16V katalizator  
24013 system audio: radio z odtwarzacz CD (z możliwością odtwarzania MP3)  
22800 szyba tylna ogrzewany  
38908 uchwyt na napoje  
26708 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)  
25602 wskaźnik wielofunkcyjny  
69800 wspom. ukł. kierowniczy  
19301 wycieraczka szyby tylnej z cykliczny tryb pracy  
36700 zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego  
34801 zagłówki przód  
34805 zagłówki tył  
00113 zakład produkcyjny: węgry - Sprawdź numer podwozia/ VIN (szczegóły patrz lista okresu produkcji)!

35300 zamek centralny  
39308 zamocowania Isofix dla fotelik dziecięcy na fotel tylny

Kosztorys (System DAT / Silver DAT II)

kalkulacja

1317E032023 z 28.03.2023

35501 zdalne odryglowanie pokrywa wlewu paliwa  
21300 zderzak w kolorze nadwozia

-----  
wypos. opcjonalne

-----  
28900 klimatyzacja

-----  
CZĘŚCI ZAM.

Ceny ważne od:2023-02-27

DVN	Nr CZ	Nazwa	Liczba	Cena jednostkowa	Cena razem
47130	71711-55L00-799	POSZYCIE ZDERZAKA PRZÓD	1	1 832,48	1 832,48

-----  
Robocizna:

DVN	R Nr op. O	Nazwa	Rodzaj rob.	Czas roboc.	Cena razem
47130	E 101	ZDERZAK PRZÓD WYM. OBEJMUJE: REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. W+Z, OSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. PRZÓD W+Z/WYM., OSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. PRZÓD W+Z, OSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. PRZÓD W+Z/WYM., OSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. PRZÓD W+Z, POSZERZENIE ZDERZAK P. PRZÓD W+Z/WYM., POSZERZENIE ZDERZAK P. PRZÓD W+Z, POSZERZENIE ZDERZAK L. PRZÓD W+Z/WYM., PRZYSŁONA SPOJLER PRZEDNI L. PRZÓD WYM., PRZYSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. PRZÓD W+Z/WYM., PRZYSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. PRZÓD W+Z, PRZYSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. PRZÓD W+Z/WYM., PRZYSŁONA REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. PRZÓD W+Z, REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. W+Z/WYM., REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY P. W+Z, REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY L. W+Z/WYM., OSŁONA WEWNĘTRZNA KRATA WLOTU POWIETRZA W+Z/WYM., OBUDOWA CHŁODNICY W+Z/WYM., OBUDOWA CHŁODNICY W+Z, OBUDOWA CHŁODNICY ZDERZAK DÓŁ W+Z/WYM., OBUDOWA CHŁODNICY ZDERZAK DÓŁ W+Z, SPOJLER PRZÓD W+Z/WYM., SPOJLER PRZÓD W+Z, POSZERZENIE ZDERZAK L. PRZÓD W+Z, OSŁONA WYKROJU KOŁA P. PRZÓD WYM., OSŁONA WYKROJU KOŁA P. PRZÓD W+Z, OSŁONA WYKROJU KOŁA L. PRZÓD WYM., OSŁONA WYKROJU KOŁA L. PRZÓD W+Z, EMBLEMAT FIRMOWY W+Z/WYM., EMBLEMAT FIRMOWY W+Z, NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK L. PRZÓD W+Z/WYM., NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK L. PRZÓD	K	1,20	120,00

Kosztorys (System DAT / Silver DAT II)

Kalkulacja

1317E032023 z 28.03.2023

	W+Z, PODKŁADKA TABLICA REJESTRACYJNA PRZÓD W+Z/WYM., PODKŁADKA TABLICA REJESTRACYJNA PRZÓD W+Z, TABLICA REJESTRACYJNA PRZÓD W+Z/WYM., TABLICA REJESTRACYJNA PRZÓD W+Z, USZCZELKA POSZERZENIE ZDERZAK P. PRZÓD W+Z/WYM., USZCZELKA POSZERZENIE ZDERZAK L. PRZÓD W+Z/WYM., KOŁO P. PRZÓD W+Z, KOŁO L. PRZÓD W+Z, NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK P. PRZÓD W+Z/WYM., NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK P. PRZÓD W+Z			
A 281	ZDERZAK PRZÓD W+Z	K	0,70	70,00
53351 A 689	WYKŁADZINA NADKOLA L. TYŁ KPL. W+Z	K	0,30	30,00
	OBEJMUJE: KOŁO L. TYŁ W+Z, NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK L. TYŁ WYM., NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK L. TYŁ W+Z			
53352 A 689	WYKŁADZINA NADKOLA P. TYŁ KPL. W+Z	K	0,30	30,00
	OBEJMUJE: KOŁO P. TYŁ W+Z, NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK P. TYŁ WYM., NAKŁADKA WYKROJU KOŁA / KOŁPAK P. TYŁ W+Z			
53607 A NH11R0	POSZERZENIE BŁOTNIKA L. TYŁ W+Z	K	0,20	20,00
	OBEJMUJE: USZCZELKA BŁOTNIK POSZERZENIE L. TYŁ W+Z/WYM.			
53608 A NH11R0	POSZERZENIE BŁOTNIKA P. TYŁ W+Z	K	0,20	20,00
	OBEJMUJE: USZCZELKA BŁOTNIK POSZERZENIE P. TYŁ W+Z/WYM.			
54010 A 681	POKRYWA TYLNA W+Z	K	1,00	100,00
	OBEJMUJE: SPRĘŻYNA GAZOWA P. TYŁ W+Z, SPRĘŻYNA GAZOWA L. TYŁ WYM., SPRĘŻYNA GAZOWA L. TYŁ W+Z, POSZYCIE NA DRZWI TYŁU WYM., POSZYCIE POKRYWA TYLNA W+Z, SPRĘŻYNA GAZOWA P. TYŁ WYM.			
57010 A 661	ZDERZAK TYŁ KPL. W+Z	K	0,60	60,00
	OBEJMUJE: LAMPA TYLNA L. W+Z, POSZYCIE ŚCIANA BOCZNA P. DÓŁ W+Z, POSZYCIE ŚCIANA BOCZNA L. DÓŁ W+Z, POKRYWA SCHOWEK ŚCIANA BOCZNA P. W+Z/WYM., OSŁONA SCHOWEK ŚCIANA BOCZNA L. W+Z/WYM., LAMPA TYLNA P. WYM., LAMPA TYLNA P. W+Z, LAMPA TYLNA L. WYM.			
53111 I NAKŁAD CZASOWY	ŚCIANA BOCZNA L. NAPR.	K	0,50*	50,00
53112 I NAKŁAD CZASOWY	ŚCIANA BOCZNA P. NAPR.	K	0,50*	50,00
54010 I NAKŁAD CZASOWY	POKRYWA TYLNA NAPR.	K	1,00*	100,00
	OBEJMUJE: POKRYWA TYLNA PONIŻEJ KRAWĘDŹ PRZETŁOCZENIA NAPR., POKRYWA TYLNA POWYŻEJ KRAWĘDŹ PRZETŁOCZENIA NAPR.			

## Lakierowanie:

Metoda lakierowania: AZT | Rodzaj lakieru: metallic (2-warst.) | Wersja cenowa: I/2023 | Data wdrożenia: 2023-01-31:

DVN	Stop.	Nazwa	Koszty materiału	RBG	Cena razem	
		Przygotowanie	NA POJEŹDZIE Z LAKIEROWANIEM WSTĘPNYM	250,50	2,70	547,50
		Przygotowanie	DODATEK TWORZYWA	58,10	0,50	113,10

Kosztorys (System DAT / Silver DAT II)

Kalkulacja

1317E032023 z 28.03.2023

47130	Cz. nowa K1R	POSZYCIE ZDERZAKA PRZÓD	695,52	1,20	827,52
53111	Lak. napr. st. III	ŚCIANA BOCZNA L. TYŁ	203,04	1,20	335,04
53112	Lak. napr. st. III	ŚCIANA BOCZNA P. TYŁ	203,04	1,20	335,04
54010	Lak. napr. st. III	POKRYWA TYLNA	336,96	1,50	501,96

PODSUMOWANIE:

Podsumowanie - części zamienne:  
wg wykazu (suma wszystkich części zam.) 1 832,48  
+ 2,00% Części/materiały drobne 36,65

Podsumowanie 1 869,13

Podsumowanie - robocizna:

	Czas roboc.	Cena/RBG	Cena razem
Błacharstwo	6,50	100,00	650,00
Suma całej robocizny	6,50		650,00

PODSUMOWANIE - LAKIEROWANIE:  
Roboc.:

	Czas roboc.	Cena/RBG	Cena razem
Roboc.	8,30	110,00	913,00

Podsumowanie - lakierowanie:

	Cena razem
Naprawcze	0,00
Cz. nowa	0,00
Na pojeździe z lakierowaniem wstępnym	250,50
Dodatek tworzywa	58,10
Suma materiałów	1 747,16

Czas przygotowania metal 100 %  
Czas przygotowania tworzywa 100 %  
Indeks materiałowy 100,00 %

Suma roboc.	913,00
Suma materiałów	1 747,16
Suma - Lakierowanie	2 660,16

Suma części zamiennych	1 869,13
Suma robocizny	650,00
Suma - Lakierowanie	2 660,16

Koszty naprawy netto	5 179,29
Podatek VAT (23,00%)	1 191,24

Koszty naprawy brutto 6 370,53

wszystkie wartości w PLN

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do opinii nr: 1317E032023

z dnia: 2023/03/28

Wykonawca opinii : Expert-Wyceny Sp z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Mododernizacji Rolnictwa O/Lódź

Adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

Zlec. pismo, znak: BOR05.2305.39.2023.MS

z dnia: 2023/03/20

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2010

Model: SX4 VVT MR`10 E5

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI 5881N

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SUZUKI SX4 VVT MR`10 E5 Comfort 4WD hb5 1586 ccm 88 kW B

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2014	05	30850	30850
2013	05	28500	28500
2012	05	26350	26350
2011	05	24450	24450
2010	05	22750	22750
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (154 mies.)			<b>22 750 PLN</b>

Normatywny okres eksploatacji	<b>154 mies.</b>
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	<b>2010/11/04</b>
Rzeczywisty okres eksploatacji	<b>149 mies.</b>
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	<b>638 PLN po korekcie: 23 388 PLN</b>

**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2010.04-2010.12

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Opony Matador Nordica 205/60 R16 wys. bieżnika 5-6mm	1,00			1,58*	0,31	115
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							<b>115 PLN</b>
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							<b>115 PLN po korekcie: 23 503 PLN</b>

Przebieg normatywny	<b>191 000 km</b>
Przebieg rzeczywisty odczytany	<b>274 315 km</b>
KOREKTA ZA PRZEBIEG	<b>- 3 917 PLN po korekcie: 19 586 PLN</b>

**KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)**

Stawka mech. / blacharska	<b>100,00 PLN/rbg</b>
Stawka lakiernicza	<b>110,00 PLN/rbg</b>
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	<b>68,0 %</b>
Części plus normalia	<b>598,12 PLN</b>
Robocizna	<b>1 563,00 PLN</b>
Materiały lakiernicze i inne	<b>1 747,16 PLN</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 908,28 PLN</b>

**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 391
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	979
Konieczne naprawy pojazdu	-24,5	-4 807
<b>KOREKTY RÓŻNE</b>		<b>- 4 219 PLN po korekcie: 15 367 PLN</b>

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	369	34*	7					Prawe:	369	34*	7
Tylna					Lewe:	369	22*	8					Prawe:	369	22*	8
<b>KOREKTA ZA OGUMIENIE</b>													<b>325 PLN po korekcie:</b>		<b>15 692 PLN</b>	
<b>WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU</b>															<b>15 700 PLN</b>	

Wycenę sporządził: Piotr Piórkowski  
Rzecznawca/ Biegły Sądowy SO/Toruń  
Expert-Wyceny Sp z o.o.  
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń

Certyfikowany Rzecznawca Maszynowy  
Wycena maszyn i urządzeń oraz środków transportu  
Certyfikat Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzecznawców  
i Specjalistów Twemki Samochodowej TUVPOL nr 30/2015

Piotr Piórkowski