

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja szkody 1000317740KM09 BP Włodawa					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (214.727+93.867)*0.05	m ² m ²	15.430	
				RAZEM	15.430
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 93.867+5.90*4.40	m ² m ²	119.827	
				RAZEM	119.827
d.1	3 KNR 4-01 1202-09 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.50*0.20+3.00*0.15 2.85*0.20+2.85*0.15 2.80*0.20+2.80*0.15 1.70*0.20+1.70*0.15	m ² m ² m ² m ²	0.950 0.998 0.980 0.595	
				RAZEM	3.523
d.1	4 NNRNKB 202 1134-01 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.50*0.20+3.00*0.15 2.85*0.20+2.85*0.15 2.80*0.20+2.80*0.15 1.70*0.20+1.70*0.15	m ² m ² m ² m ²	0.950 0.998 0.980 0.595	
				RAZEM	3.523
d.1	5 KNNR 2 0802- 06 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2.50*0.20+3.00*0.15 2.85*0.20+2.85*0.15 2.80*0.20+2.80*0.15 1.70*0.20+1.70*0.15	m ² m ² m ² m ²	0.950 0.998 0.980 0.595	
				RAZEM	3.523
d.1	6 KNR 2-02 1505-07 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 2.50*0.20+3.00*0.15 2.85*0.20+2.85*0.15 2.80*0.20+2.80*0.15 1.70*0.20+1.70*0.15	m ² m ² m ² m ²	0.950 0.998 0.980 0.595	
				RAZEM	3.523
d.1	7 KNR 2-02 1505-08 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie 2.50*0.20+3.00*0.15 2.85*0.20+2.85*0.15 2.80*0.20+2.80*0.15 1.70*0.20+1.70*0.15	m ² m ² m ² m ²	0.950 0.998 0.980 0.595	
				RAZEM	3.523
d.1	8 KNR 4-01 1204-02 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta Pok. 1a Pokój Śniadań	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.04+5.94)*2*1.23-(2.50*0.20+3.00*0.15) (4.33+2.85+1.72)*2*2.65+1.15*2.65-(2.85*0.20+2.85*0.15) (4.32+2.83+1.73)*2*2.65+1.17*2.65-(2.80*0.20+2.80*0.15) (6.56*2+5.28+1.33+1.28)*1.17-(1.70*0.20+1.70*0.15) (3.20+5.83)*2*2.68 (1.10+0.40+0.40)*1.22+1.11*0.94+4.13*0.93+(2.60+4.13)*1.22	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	28.521 49.220 49.185 23.987 48.401 15.413	
				RAZEM	214.727
d.1	9 KNR 4-01 1204-01 Pok. 13 Pok. 14 Pok. 16 Punkt Obsługi Klienta Pok. 1a Pokój Śniadań	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.04*5.94 4.33*2.85+1.15*1.72 2.83*4.32+1.17*1.73 0 3.20*5.83 4.14*2.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	35.878 14.319 14.250 0.000 18.656 10.764	
				RAZEM	93.867
d.1	10 NNRNKB 202 2702-02 Punkt Obsługi Klienta	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wymiana kasetonów 0.60*0.60*5	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800