



STOWARZYSZENIE Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego AUTOMOBILKLUB

**Członek Krajowego Porozumienia
Stowarzyszeń Rzecznawców Samochodowych**

03-216 Warszawa ul. Modlińska 6 lok. nr 111 tel. (22) 597 61 84 www.rzecznawcy.auto.pl
NIP: 525 212 51 23 KRS: 0000163700 e-mail: info@rzecznawcy.auto.pl

Rok założenia 1995

Ocena
techniczna
Nr.: W18/2024/P/16
Data badania:
18.07.2024 r.

Rzecznawca

certyfikowany: mgr inż. Jan Nowak

Aktualizacja wyceny z dnia 31.01.2024r.

Zleceniodawca: Polska Grupa Energetyczna S.A. -- Biuro ds. Floty GK-PGE

Adres: ul. Mysia 2, Warszawa

Kod: 31-587

Zlecenie znak: Zlecenie preceny

z dnia 05.07.2024 r.

Zakres oceny: Przeważająca wartość pojazdu

Dane techniczne pojazdu:	Rok produkcji	Wskazania licznika	Numer rejestracyjny			
	2013	160054	WD1933F			
POJAZD-marka	Oznaczenie	Nr fabryczny	ŁADOWNOŚĆ-osób kg	Masa całkowita Kg	Rodzaj pojazdu	
HYUNDAI	140 - 2.0MR	KMHLC41DAEU044882	5	2000	OSOBOWY, CLASSIC	
SILNIK z zapłonem	Oznaczenie	Nr fabryczny	Układ-liczba cylindrów	Pojemność-cm ³	Moc-Kw	
ISKROWYM	Nie ustalono	Nie ustalono	RP4	1999	131,00	

Całkowity przebieg: 160054 km Pojazd zbadano-miejsowość: Kraków, ul. Ciepłownicza 1

w ruchu*) - unieruchomiony*) w obecności: Nie dotyczy

UWAGI:

Pojazd niesprawny - z uszkodzoną skrzynią biegów w układzie przeniesienia napędu - w stanie z dnia 31.01.2024 r. Pojazd zlokalizowany w Krakowie - Flektrociepłownia, ul. Ciepłownicza 1.

STWIERDZONO:

Ogłędziny pierwotne oceny stanu technicznego z wyceną wartości w.w. pojazdu wskazano w Krakowie w dniu 31.01.2024r.

Pojazd posiada drobne ślady niewielkich wgnieć punktowych na wielu elementach o charakterze pogradowym, ślady niewielkich napraw blacharsko - lakierniczych, podwyższona grubość powłoki lakierniczej na dachu (powyżej 200 mikronów), tarcze kół - ślady uszkodzeń mechanicznych na rantach, błotnik lewy przód - uszkodzenie powłoki lakierniczej, ognisko korozji. Pojazdu nie udało się uruchomić przy oględzinach pomimo wcześniejszego naładowania akumulatora (na wniosek rzeczoznawcy) oraz po zastosowaniu dodatkowe akumulatora rozruchowego, rozrusznik nie obracał wału korbowego. Wg informacji przekazanej przez asystującego przy oględzinach pracownika zleceniodawcy - pojazd jest niesprawny od dłuższego czasu i został odstawiony na parking. Wg informacji uszkodzona jest skrzynia przekładniowa - co wykonujący nie był w stanie zweryfikować podczas oględzin, stwierdzono natomiast nieprawidłowe działanie układu wyłączenia sprzęgła. Tarcze hamulcowe 4szt. - zużyte, częściowo skorodowane. Skrzynia biegów - wymagająca weryfikacji w ASO (związane z demontażem). Pojazd z polskiej dystrybucji, brak dowodu rejestracyjnego przy oględzinach oraz książki serwisowej. Ostatni przegląd potwierdzony wklejką serwisową wykonany w 2018 roku. W warunkach oględzin (bez oględzin podwoziowych) nie stwierdzono istotnych wycieków czy innych poważnych nieprawidłowości. Wnętrze czyste, stan typowy dla przebiegu i okresu eksploatacji. Pojazd służbowy.

Ocena ogólna i uzasadnienie

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień sporządzenia pierwotnej opinii wynosiła 25 000 złotych brutto.

W rezultacie obecnym w dniu 18.07.2024 r. z uwagi na stan przechowywania na otwartej przestrzeni bez konserwacji i brak zainteresowania obiektem tego pojazdu w tym okresie czasu 6 miesięcy – uzasadnione jest przewartościowanie pojazdu do kwoty in minus (in -20%) – tj. 20 000 złotych

Wniosek:

Uzasadnienie wartości pojazdu po przekwalifikowaniu wartości wynosi 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Za Radę Stowarzyszenia

PREZYDENT
STOWARZYSZENIA

mgr inż. Jan NOWAK

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILKLUB
NIP: 525 212 510, tel: 014926459
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. nr 111
tel: (22) 597 61 84, e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl

pieczęć

Dnia

19. 07. 2024

Rzeczoznawca

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Uprawnienia Ministerstwa Transportu
Nr BS 000643

mgr inż. Jan Nowak

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

AUTOMOBILUS

51-23, 1
wzrost
cm, m



Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILUS
NIP: 525 212 51 23, Regon: 144926459
01-216 Warszawa, ul. Modułowa 6 lok. nr 111
tel. 021 592 11 11, e-mail: biuro@automobilus.pl





AUTOMOBILKLUB



Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILKLUB



Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILKLUB

