

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim przy ul. Białowieskiej 113D, 17-100 Bielsk Podlaski

W budynku mieści się:

Biuro Powiatowe ARiMR na parterze i I piętrze

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Białowieskiej i Technicznej.

Brak przejść dla pieszych przy ul. Białowieskiej i Technicznej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. krawężniki.

Dojazd do budynku


Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z przystanku komunikacji miejskiej w odległości ok. 140 m.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu przed budynkiem biura przy ulicy Białowieskiej.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Białowieskiej



Wejście do budynku jest powyżej jezdni od ul. Białowieskiej. Znajduje się rampa dla osób niepełnosprawnych i są drzwi wejściowe jednoskrzydłowe.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się przez okienko w holu głównym budynku przez pracowników biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przez Punkt Obsługi Klienta.

W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na piętro.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Wioleta Żochowska, tel. 85 654 80 02, e-mail: wioleta.zochowska@arimr.gov.pl
- Adam Gołębiecki, tel. 85 654 80 31, e-mail: adam.golebiecki@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Salę konferencyjne

W budynku nie ma sali konferencyjnej do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).