



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1664/14			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	06 września 2014 r.			
Miejsce zdarzenia:	MATZ EPMB			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Paralotnia			
Dowódca SP:	Brak danych			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	BD
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	Nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	16 lutego 2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Kontroler ruchu lotniczego TWR EPMB został telefonicznie poinformowany o obecności w przestrzeni powietrznej MATZ EPMB paralotni, która wykonywała lot w północnej części strefy, między punktem „N” a lotniskiem. W czasie zgłoszonej obecności paralotni w strefie MATZ EPMB nie znajdował się inny ruch lotniczy.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Mimo podjętych działań Komisja nie zidentyfikowała użytkownika paralotni. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia lotniczego był błąd nawigacyjny pilota paralotni i naruszenie przestrzeni powietrznej strefy MATZ EPMB.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Po zakończeniu badania PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat	<i>podpis na oryginale</i>