



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 1280/16 | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | INCYDENT | | | |
| Data zdarzenia: | 11 czerwca 2016 r. | | | |
| Miejsce zdarzenia: | Michalków – lotnisko EPOM | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | spadochron Icarus tandem 330 | | | |
| Znak rozpoznawczy SP: | nie dotyczy | | | |
| Użytkownik / Operator SP: | prywatny | | | |
| Dowódca SP: | skoczek spadochronowy | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | | | | 2 |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | | | |
| Podmiot badający: | organizator skoków | | | |
| Skład zespołu badawczego: | nie wyznaczano | | | |
| Zalecenia: | NIE | | | |
| Adresat zaleceń: | NIE DOTYCZY | | | |
| Data zakończenia badania: | 17 sierpnia 2016 r. | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (7052 skoków, w tym 1917 tandemowych) wykonywał skok tandemowy z wysokości 4000 m, z samolotu SMG-92. Skok miał prawidłowy przebieg do momentu otwarcia spadochronu. W trakcie procesu otwarcia nastąpiło skręcenie linek nośnych i pomimo podjętych prób nie udało się ich rozkręcić. Skoczek wykonał pełną procedurę awaryjną i na prawidłowo otwartym spadochronie zapasowym bezpiecznie wylądował wraz z pasażerem na użytkowej części lotniska. Oględziny wyczepionej czaszy i analiza nagrania video pozwoliły ustalić, że powodem zdarzenia było zerwanie dwóch pętli gumowych, co spowodowało uwolnienie wplotów linek nośnych, czego skutkiem były obroty osłony czaszy w trakcie wyplatania linek nośnych.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Zerwanie dwóch pierścieni gumowych osłony czaszy w trakcie procesu otwarcia spadochronu.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie zostało omówione ze skoczkami wykonującymi skoki tandemowe. Szczególną uwagę zwrócono na systematyczną kontrolę pierścieni gumowych osłony czaszy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

| | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | <i>podpis na oryginale</i> |