



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>893/16</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>INCYDENT</b>			
Data zdarzenia:	<b>3 maja 2016 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Radawiec – lotnisko EPLR</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron PD Student 260</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>podmiot szkolący</b>			
Dowódca SP:	<b>uczeń-skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
			<b>1</b>	
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>podmiot szkolący</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>6 czerwca 2016 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywała drugi skok w życiu i drugi na zadanie SL-1. Oddzielenie od samolotu i lot na spadochronie, aż do lądowania przebiegły prawidłowo. Podczas przyziemienia uczeń podparła się ręką. Następnego dnia uczeń zgłosiła się do lekarza, a przeprowadzone badanie wykazało doznanie urazu ciała.

#### Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyjęcie nieprawidłowej sylwetki podczas lądowania.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Zaistniałe zdarzenie omówiono podczas organizowania kolejnych skoków i szkoleń wznawiających.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>