



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	894/16			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	7 maja 2016 r.			
Miejsce zdarzenia:	Radawiec – lotnisko EPLR			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron PD Student 260			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	podmiot szkolący			
Dowódca SP:	uczeń-skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	podmiot szkolący			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	6 czerwca 2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek (25 skoków) wykonywał skok na zadanie SL-3. Po oddzieleniu się od samolotu, przez kilka sekund spadał niestabilnie. Na chwilę ustabilizował spadanie, po czym znowu zaczął spadać niestabilnie, nie uzyskując odpowiedniej pozycji do otwarcia czaszy głównej. Otworzył spadochron zapasowy, na którym prawidłowo wylądował na lotnisku.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas swobodnego spadania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zaistniałe zdarzenie omówiono ze wszystkimi skoczkami. Z uczniem-skoczkim przeprowadzono dodatkowe szkolenie w zakresie przyjmowania prawidłowej sylwetki ciała w czasie swobodnego spadania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>