



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1086/16</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>INCYDENT</b>			
Data zdarzenia:	<b>27 maja 2016 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Radawiec – lotnisko EPPR</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron Cobalt 150</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>prywatny</b>			
Dowódca SP:	<b>skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				<b>1</b>
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>organizator skoków</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>9 czerwca 2016 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (1336 skoków) uczestniczył w skoku na zadanie RW-3 z wysokości 3000 m. Na wysokości około 1000 m, spadając w prawidłowej sylwetce ciała zainicjował otwarcie czaszy głównej spadochronu. W trakcie procesu otwarcia nastąpiło skręcenie linek spadochronu, co spowodowało obroty spadochronu. Skoczek wyczepił czaszę główną i na wysokości około 700 m otworzył czaszę zapasową. Wylądował na terenie lotniska.

Przeprowadzone oględziny spadochronu nie wykazały żadnych nieprawidłowości, które mogłyby wskazać przyczynę zdarzenia.

**Nie ustalono przyczyny zdarzenia lotniczego:**

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

W związku z nieustaleniem przyczyn zdarzenia nie podejmowano działań profilaktycznych.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>