



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<i>1101/16</i>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>WYPADEK</i>			
Data zdarzenia:	<i>28 maja 2016 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Piotrków Trybunalski – lotnisko EPPT</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>spadochron Cayenne 150</i>			
Znak rozpoznawczy SP:	<i>nie dotyczy</i>			
Użytkownik / Operator SP:	<i>prywatny</i>			
Dowódca SP:	<i>skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
		<i>1</i>		
Nadzorujący badanie:	<i>Tomasz Kuchciński</i>			
Podmiot badający:	<i>organizator skoków</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			
Data zakończenia badania:	<i>10 czerwca 2016 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (854 skoki) wykonywał skok z wysokości 2900 m. Do czasu podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo. Podczas podchodzenia do lądowania skoczek nie utrzymał prawidłowego kierunku lotu pod wiatr. Wylądował z odchyleniem około 45° stopni od kierunku pod wiatr, a w końcowej fazie przyziemienia podparł się prawą ręką i przewrócił się na prawy bok. Podczas przyziemienia doznał poważnego urazu ciała.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

1. Lądowanie ze znacznym odchyleniem od kierunku pod wiatr;
2. Przyjęcie niewłaściwej sylwetki ciała podczas przyziemienia z przednio-bocznym wiatrem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przeprowadzono odprawę ze skoczkami, podczas której omówiono zaistniałą sytuację, wskazując na błędy popełnione przez skoczka.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>