



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1104/16			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	28 maja 2016 r.			
Miejsce zdarzenia:	Chrcynno – lądowisko EPNC			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Navigator 260			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	podmiot szkolący			
Dowódca SP:	uczeń-skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	podmiot szkolący			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	10 czerwca 2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek (18 skoków) wykonywał skok na zadanie II-6. Na wysokości około 1300 m zainicjował otwarcie czaszy głównej spadochronu. W trakcie procesu otwarcia nastąpiło przerzucenie linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń próbował zlikwidować nieprawidłowość poprzez dynamiczne ściąganie i puszczenie linek sterowniczych, ale ponieważ powodowało to pogłębiające się obroty spadochronu, przystąpił do wykonania procedury awaryjnej. Wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Prawdłowo wylądował na użytkowej części lądowiska.

Analiza zdarzenia wskazała, że przyczyną nieprawidłowego otwarcia czaszy głównej mogło być nieprawidłowe zahamowanie prawej linki sterowniczej lub niewykryte podczas układania przełożenie pokrowca pomiędzy prawymi taśmami nośnymi.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Błąd popełniony podczas układania spadochronu do skoku.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Osobom układającym spadochrony organizator zalecił staranniejsze sprawdzanie podziału linek nośnych i sterowniczych na poszczególne grupy, dokładne hamowanie linek sterowniczych, równomierne rozkładanie luzu linek na dnie komory pokrowca oraz nieprzekręcanie czaszy przed włożeniem do komory pokrowca.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>